

天津水泵 昌盛通达设备有限公司 水泵销售

产品名称	天津水泵 昌盛通达设备有限公司 水泵销售
公司名称	天津市昌盛通达机电设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业区68号
联系电话	18622777981

产品详情

水泵的维修保养

水泵零件分解，水泵品牌，按顺序分解水泵零件。

(1) 拆卸。

压出水泵传动轮。

SST : 09253-87202 ; 09238-87201。

拆卸水泵轴承。

SST : 09238-87701。

从水泵轴承上拆下转子及密封圈配套。

SST : 09515-21010。

(2) 装配。

将轴承压入水泵转子。

SST : 09254-870201。

利用转子将水泵密封衬垫压入所定位置。

SST : 09237-87201。

将水泵转子压入所定位置。

SST：09237-87201。

将水泵轴承配套压入水泵传动轮座。

SST：09238-87201。

装配完毕后，应确认转子会随着水泵座圆滑地转动。

(3) 节温器检查。

将节温器浸入水中，逐渐加热水温并检查阀门的开启温度。

若在常温时阀门保持开启状态，或者在全闭时不能紧密关闭，则更换该阀门：

在80~84C时阀门开始开放；在95C时阀门开放*8毫米以上。

天津昌盛通达机电设备安装有限公司经过多年的设备安装维修实践，拥有了专业的施工队伍，丰富的施工技术经验和工程案例，本公司专业致力于经营中央空调制冷设备领域技术服务，承接中央空调设计、销售、工程施工、改造及各类空调维保，冷库设计、安装、保养、维修。

水泵不出水

产生原因：泵体和吸水管没灌满引水；动水位低于水泵滤水管；吸水管破坏等。

排除方法：排除底阀故障，灌满引水；降低水泵的安装位置，天津水泵，使滤水管在动水位之下，水泵销售，或等动水位升过滤水管再抽水；修补或更换吸水管。

泵体剧烈振动或产生噪音

产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高；电机滚珠轴承损坏；水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。

处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度；更换电机滚珠轴承；矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。

1.人为因素：有部分用户因原配电机损坏，就随意配上另一台电动机带动，结果造成了流量小、扬程低不上水后果。

2.水泵本身机械故障：叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲，造成叶轮多移，直接与泵体磨擦，或轴承损坏，都有可能降低水泵转速。

3.动力机维修不灵：电动机因绕组烧毁，而失磁，维修中绕组匝数、线径、接线方法改变，或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。

天津水泵-昌盛通达设备有限公司-水泵销售由天津市昌盛通达机电设备安装工程有限公司提供。天津水泵-昌盛通达设备有限公司-水泵销售是天津市昌盛通达机电设备安装工程有限公司（www.tjcstd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓经理。