

搅拌釜 春强机械 低速搅拌釜

产品名称	搅拌釜 春强机械 低速搅拌釜
公司名称	安丘市春强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市凌河工业园
联系电话	13780809687

产品详情

反应釜温度控制

1、反应釜电加热将电阻丝缠绕在反应釜筒体的绝缘层上，或安装在离反应釜若干距离的特设绝缘体上，因此，在电阻丝与反应釜体之间形成了不大的空间间隙。其他方法获得高温均需釜体上增设夹套，由于温度变化的幅度大，使反应釜的夹套及壳体承受温度变化而产生温差压力。采用电加热时，反应釜设备较轻便简单，高速搅拌釜厂家，温度较易调节，而且不用泵、炉子、烟囱等设施，开动也非常简单，危险性不高，成本费用较低，但操作费用较其它加热方法高，热效率在85%以下，低速搅拌釜，锆材反应釜，因此适用于加热温度在400 以下和电能价格较低的地方。

2、用其它介质加热若工艺要求必须在高温下操作或欲避免采用高压的加热磁力反应釜系统时，可用其它介质来代替水和蒸汽，定制反应釜，如矿物油（275~300 ）、醚混合剂（沸点258 ）、熔盐（140~540 ）、液态铅（熔点327 ）、等。

3、反应釜蒸汽加热加热温度在100 以下时，可用一个大气压以下的蒸汽来加热；100~180 范围内，低速搅拌釜报价，用饱和蒸汽；当磁力反应釜温度更高时，可采用高压过热蒸汽。

搅拌釜的标准的操作顺序

适用范围

400升，300升和600升搅拌器。

责任

1. 操作人员应按本规定使用，卫生、清洁。
2. 维修人员应按照本规定进行维修保养。
- 三. 生产管理部经理负责监督本条例的实施。

内容

1. 使用

检查设备是否正常

检查混合浆液与电机之间的连接是否牢固可靠。

(3)根据处理物料的量，搅拌釜，搅拌槽的样品尺寸不小于搅拌槽体积的13。

(4)慢慢调节速度控制旋钮(变频调速器)，使搅拌速度缓慢增加，直到达到要求的速度，速度范围是80—1400rmin。

将速度控制旋钮转为零速。

添加进料液并打开电源开关。

使用该设备后，关闭电源。

根据混合罐清洗消毒标准操作规程进行清洗消毒。

填写相关记录。

2. 注意事项

应注意转子与容器之间的距离。如果使用玻璃容器，搅拌速度不宜太快。

如果需要处理样品，必须先关掉电源开关，将速度旋钮调到小，然后重复上述操作。

如果出现严重火花，必须立即停止检修，以免造成更多损失。

如果电机不使用，检查电源、调速器、熔断器和电机电刷等。如果速度控制部件或电机损坏，应通知维修人员大修。

反应釜搅拌器日常维护检查项目

搅拌器是反应釜中的主要部件，在正常运转时应经常检查轴的径向摆动量是否大于规定值。搅拌器不得反转，与釜内的蛇管、压料管、温度计套管之间要保持一定的距离，防止碰撞。定期检查搅拌器的腐蚀情况，有无裂纹、变形和松脱。有中间轴承或底轴瓦的搅拌装置，定期检查项目如下。

- 1.底轴瓦（或轴承）的间隙；
- 2.中间轴承的润滑油是否有物料进入损坏轴承；

3.固定螺旋是否松动，松动会使搅拌器摆动量增大，引起反应釜振动；

4.搅拌轴与桨叶的固定要保证垂直，其垂直度允许偏差为桨叶总长度的4/1000，且不大于5mm。

搅拌釜-春强机械-底速搅拌釜由安丘市春强机械制造有限公司提供。安丘市春强机械制造有限公司（www.chunqiangjixie.com）在化工成套设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，春强机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司（www.chunqiangjixie.com）还是从事砂磨机和研磨机，山东涂料成套设备，涂料用砂磨机的厂家，欢迎来电咨询。