

汽车维修学校 汽车维修 创新汽修培训中心

产品名称	汽车维修学校 汽车维修 创新汽修培训中心
公司名称	濮阳市创新职业培训学校
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市城乡一体化示范区教育园区濮阳技师学院
联系电话	13663939500

产品详情

濮阳市创新汽车维修职业培训学校今天还是讲怎样正确使用 A B S

正确选用轮胎和保持胎压。为不影响ABS系统的控制效果，应选用原车型轮胎或用该车型生产厂家推荐的轮胎，汽车维修教程，以保证轮胎的外径、附着性能、转动惯量与原轮胎相同。若更换外径与原车不一样的轮胎会造成车速信号失真，造成ABS控制不精确，甚至造成事故。装有ABS系统的车辆应严格遵循规定的轮胎气压标准，同时要保持同轴轮胎气压的均衡，严禁使用不同规格的轮胎。此外，汽车维修，要注意检查轮速传感器与齿圈之间的间隙，汽车维修专业学校，因为轴承轴向间隙过大会直接影响ABS的正常工作。

正确认识ABS系统。

a. 并不是在任何情况下ABS制动距离都变短。ABS制动时车轮处于边滚边滑的状态，在不平整道路上、沙砾或积雪道路上ABS的运行可能导致制动距离比没有安装ABS的车辆长一些。所以在驾驶配备有ABS的车如果跟车太近，猛拐或强行并道等都是不正确的操作方法，也是很危险的。

b. 并不是每次踩制动踏板ABS都工作。ABS只有在车轮近似于抱死时才起作用，在这之前随制动踏板行程增大，制动室内的油压也随着增大，制动力增大，属于常规制动。

c. 出现噪声和制动踏板拱脚时并不是ABS出现问题。在踩住制动踏板的同时如果ABS工作，当进行制动室减压时，电动回油泵将一部分油泵回制动主缸，并作用到制动踏板反映到驾驶员的脚上，产生一定的噪声，制动踏板也会产生脉动而反复拱脚。不用担心，汽车维修学校，这是此系统在自动调节制动油压，属正常现象，并不是ABS系统损坏了，恰恰是ABS在起作用。

d. 汽车低速行驶时ABS系统不工作。低速制动时不会发生车轮打滑现象，只有在车速达到一定高度，而且滑移率超过一定值时，ABS系统才起作用。汽车制动时，ABS工作使车速逐渐降低，当车速降至某一车速（如10km/h时），此时再制动会一脚刹车闷死。

e. 有ABS的车仍可能会出现甩尾侧滑现象。ABS只发生在制动车轮抱死或接近抱死的情况下起作用，它与电子行驶稳定系统的作用有本质上的不同，在高速急转弯进行紧急制动时仍然会造成车辆的甩尾侧滑，甚至翻车事故。

濮阳市创新汽车维修职业培训学校今天说发动机的机油更换没多久就变黑了：故障判断：假故障。原因分析：变黑原因主要有两个方面。首先是由于清净分散剂的作用，其次是由于使用中的机油被氧化。如果一种机油在使用中不变黑，说明这种机油根本没有发挥其正常的清洁作用。目前的机油一般都含有清净分散剂，吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物，以便换油时换出，从而保证发动机内部清洁。所以，刚刚更换的机油变黑不一定是由于发动机内部太脏引起，只要按规定时间换油即可。注意：一定要按期换机油和机油滤清器（或滤芯）。机油使用一段时间后，机油的粘度变稠并且有酸性产物产生，如不定期更换将损害发动机部件，影响发动机正常运转

汽车维修学校-汽车维修-创新汽修培训中心(查看)由濮阳市创新职业培训学校提供。濮阳市创新职业培训学校（www.chuangxinjituan.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！