

木材烘干窑 金龙烘干 临沂木材烘干

产品名称	木材烘干窑 金龙烘干 临沂木材烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

1、高频工艺

本高频采用的是国内高频专家设计工艺，双层电磁屏蔽，自动调谐，无需手动，高频本身自带接地，木材烘干窑，不用挖坑埋地线。这样的设备无论在地面还是楼上都可以自由使用。

2、元器件的使用

可编程元件采用西门子的产品，控制元件采用德国穆勒产品，这些元件均由德国进口散件，国内合资工厂组装，从源头上保证了产品质量，液压元件直接通过中间商从台湾引进。

3、干燥罐的木材称重系统，采用罐外直接称重，获得木材的真实数据。测温系统采用光纤测温，当木材较宽厚时，则使用两段测量法，保证数据准确。

4、干燥过程实现了远程监控，坐在房间里就可以对干燥过程了解的一清二楚，无需进入现场。

5、干燥罐的罐头封闭采取双层金属屏蔽网封闭，彻底堵住高频工作过程中可能的电磁泄漏。

高频发生器

高频也称为高周波，欧美称为射频，是一种频率比较高的电波，在这种极高频率的电场作用下，电介质的分子（例如：胶分子、水分子、PVC分子、橡胶等）被变化的电场作用反复极化，在正负两个电极之间的分子不断摩擦振动，木材烘干房，产生热能，使胶剂发热快速固化，使PVC制品熔融压合之后形成一体，木材中的水分子汽化后快速排出，临沂木材烘干，玻璃钢快速成型等，从而达到加热快、效率高、并具有选择性的加热效果。是国际上正在普遍使用的一种新型电磁场加工技术。

因而高频真空木材干燥设备就是高频加热与真空脱水的完美结合。

一转筒烘干机使用厂家的烘干设备，在使用过程时因为一次停电后转筒出现多种运转不正常现象。联系设备生产厂家，生产厂家推三阻四不给维修处理。

针对这一问题，我厂技术人员分析原因主要由以下几点：

1.设备使用厂家设备操作不当。在出现这种非正常现象后应及时将炉膛内的燃烧物移除或遮盖，并将炉内热气引至滚筒外，同时人为带动转筒转动直至温度下降到安全温度以下。

2.设备制造过程中可能钢板型号选择不当（不耐高温）或是厚度选择不当（偏薄）。

3.设备生产厂家设计不合理，缺少应急热量引流口。

4.设备生产厂家对使用厂家人员培训不到位。

木材烘干窑-金龙烘干(在线咨询)-临沂木材烘干由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司（www.jinlonghonggan.com）是一家从事“木材烘干设备,木材干燥设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金龙烘干”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金龙烘干在干燥设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sd-wlwk.com）还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。