

# xpe贴合机订做 润鸿机械厂家 佛山xpe贴合机

产品名称	xpe贴合机订做 润鸿机械厂家 佛山xpe贴合机
公司名称	东莞市寮步润鸿机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘社区金松路2号之三
联系电话	13925878512

## 产品详情

若是空位比较大，在涂布速度较高时，就简略呈现空气夹藏，xpe贴合机订做，在涂层外表有许多纤细气泡。有时为了增加产值，选用行进涂布速度，有能够呈现呈现空气夹藏害处，为了消除这种害处，选用减小空位的操作办法。过小的空位，使涂布辊和背辊互相揉捏，额外地增加了电机和减速机的负载，构成不正常的磨损。这也是浆料在反转辊搬运涂布速度受阻止的缘由之二。

重要的当然是用电安全，佛山xpe贴合机，非专业的电工千万不要打开电器箱进行维护作业，对它的接线、维护等都应由专业电工严格遵循电工安全操作规程作业，否则可能造成触电或火灾。要是不慎出险火情的话，一定要立即切断电源，并且用干粉灭火器扑灭;若不慎有人触电，应按电工操作规程中有关抢救措施抢救并立即送医院。应严格按说明书上要求接线、操作，否则会损坏设备(因为设备仪表、电机驱动器的一部分电源可能是单相220VAC)。

### 真空贴合机产生气泡原因分析

#### 一、产生气泡原因分析：

- 1、贴合环境达不到标准。
- 2、OCA胶的质量问题。
- 3、除胶不干净、不彻底导致OCA胶残留，xpe贴合机供应，引发气泡。
- 4、手工贴合时，手工覆膜不到位，xpe贴合机生产厂家，导致产生很多气泡。
- 5、真空贴合机达不到真空贴合的标准，导致气泡产生。

贴合机真空表的真空度抽不上：排除故障的方法：检查贴合机在运作时候的密封缸是否形成密封，贴合机使用的真空泵是否正常使用。所在的地区是否是处在高原地带。

贴合机的真空泵一直在工作：排除故障的方法：真空泵的电源线没有插在贴合机的后面而是直接插在排插上，检查贴合机的继电器是否正常，检查真空泵是否有加油。

xpe贴合机订做-润鸿机械厂家-佛山xpe贴合机由东莞市寮步润鸿机械厂提供。东莞市寮步润鸿机械厂（[www.11467.com/qiye/70481298.htm](http://www.11467.com/qiye/70481298.htm)）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润鸿机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！