

秸秆粉碎机厂家 盐城秸秆粉碎机 安徽盛昌

产品名称	秸秆粉碎机厂家 盐城秸秆粉碎机 安徽盛昌
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

产品详情

秸秆粉碎机的故障及排除。

秸秆粉碎机振动强烈。产生振动强烈的原因：锤片排列不当或对应的两组锤片重量差过大；主轴弯曲或轴承损坏；底脚螺栓、螺母松动。排除方法是：当锤片等工作部件严重磨损需要换向、调头或换新时，大型秸秆粉碎机，必须按《使用说明书》的要求，分组对称安装或排列，不得搞错，其重量差不得超过5g；秸秆粉碎机必须要固定安装，螺母松动要及时拧紧，弯曲的主轴或损坏的轴承必须及时更换。

玉米秸秆粉碎机设备该系列粉碎机可粉碎各种原料，如玉米、高粱、麦类、豆类、玉米秸、花生秧、红薯秧、花生皮、干杂草等各类杂粮干饲料类以及粗破碎后的饼类。重鑫家用小型粉碎机适用于各种饲料厂，养殖场单独或配套使用。加工范围1-30毫米，原材料长短不受限制，。机器结构合理，坚固耐用，安全可靠，秸秆粉碎机价格，安装容易，操作方便，盐城秸秆粉碎机，震动性小，适用于各种饲料厂单独或配套使用。是目前的糠粉加工设备。

秸秆粉碎机的故障及排除。

(1)粉碎成品过粗。产生的原因是：筛片磨损严重或有破洞；锤筛间隙过大等。排除方法是：打开秸秆粉碎机机盖，检查筛片有无损坏，锤筛间隙是否合适，连接件是否松动等；及时修复或更换筛片，秸秆粉碎机厂家，调节、紧固、修补后再关牢机盖，拧紧机上的手轮。

(2)进料口反喷。产生的原因：风门调节不当和输送管道堵塞或筛孔堵塞；集粉袋透气性差或长度不够。排除方法：调节风门开度或清除管道和筛孔的堵塞；如果自制集粉袋，宜采用透气性较好的布袋，集粉袋的长度应不短于1.5m。

秸秆粉碎机厂家-盐城秸秆粉碎机-安徽盛昌(查看)由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司(www.ahscnykj.com)位于安徽省广德县经济开发区广屏路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽盛昌在农业机械中享有良好的声誉。安徽盛昌取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽盛昌全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。