

泰安金石泵业公司 20FB 35混流泵供应商 宜昌20FB 35混流泵

产品名称	泰安金石泵业公司 20FB 35混流泵供应商 宜昌20FB 35混流泵
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

蜗壳式混流泵有卧式和立式两种。中、小型泵多为卧式，立式用于大型泵。卧式蜗壳式混流泵的结构与单级单吸离心泵相似。只是其叶轮形状不同，混流泵叶片出口边是倾斜的，叶片数较少，流道宽阔，混流泵的流量一般较离心泵大，其蜗壳体也较大，为了支承稳固，泵的基础地脚座一般均设在泵体下面，轴承体靠泵体支承。此外，20FB-35混流泵厂家，卧式蜗壳式混流泵的密封形式常采用平面密封（又称轴向密封），即以叶轮上的轴向端面与泵盖上的相应密封面进行密封。装配时在蜗壳体与泵盖或轴承体间垫纸，当轴向间隙增大后，宜昌20FB-35混流泵，可拿去纸垫或在叶轮的后盖板轮毂端面加铜垫片以减小缝隙。

混流泵开机前的检查

<1>用手盘动电动机联轴器，检查转动是否灵活，有无轻重小均匀或摩擦的感觉。

<2>检查轴承;对滚动轴承检查润滑油油（脂）是否在视窗指示位置，对橡胶轴承检查上部冷却水润滑是否准备好。

<3>检查各部连接螺栓是否全部拧紧，20FB-35混流泵供应商，有无松动的现象。

<4>检查进出水流道及进水池有无杂物堵塞，如有应及时排除。

<5>检查仪器、仪表部分是否正常，20FB-35混流泵经销商，检查电源电压是否达到额定电压<380v>。电源电压zui低不得低于额定电压5%，zui高不得超过额定电压10%。

<6>检查集水池水位深度是否符合要求。泵站zui低水位不得低于水泵基础梁下表面。

- 1、如电机与混流泵直联，两轴的轴心线应在一直线上。
- 2、检查混流泵进水管路有无漏气现象。
- 3、注意功率是否突然增加或者降低，流量是否突然减少，有这样的现象出现，应立即停车检查。
- 4、经常检查各螺栓是否因长时间使用而松动。
- 5、在冬季，停车后切记要将混流泵和水管里面的水放空。
- 6、对于长期停用的混流泵，应将运转部分拆下，作防锈处理妥善保管。

泰安金石泵业公司-20FB-35混流泵供应商-宜昌20FB-35混流泵由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！