

黄陂门门窗厂家 佳燕装饰

产品名称	黄陂门门窗厂家 佳燕装饰
公司名称	武汉佳燕装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区中南路3号卓华领秀中南22层12室
联系电话	13114351319

产品详情

佳燕装饰主营范围：室内外装饰设计，工程监理，承办会展，智能家居的技术开发、技术服务；批发、零售：家居用品、家具、建筑材料，装饰材料。

- 1.选尺寸大小从木材的稳定性来说，地板的尺寸越小，抗变形能力越强。市场流行宽板，宽板较窄板来说更为美观、大方，纹理舒张，花纹完整，但合格的宽板须经过严格的材种挑选和质量验收。
- 2.选含水率由于全国各城市所处地理位置不同，所需木材的含水率各不相同。购买时可向专业销售人员咨询，以便购买到含水率与当地平衡含水率相均衡的地板。
- 3.选加工精度用几块地板在平地上拼装，用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度，是否平整、光滑，榫槽配合、安装缝隙、抗变性槽等拼装是否严丝合缝。好地板应该做工精密，尺寸准确，角边平整，木门定做，无高低落差。

实木复合地板

产品由来首先实木复合地板不是市场上误导消费者说的实木复合地板所谓"复合地板"。该"复合地板"为强化复合地板。比如还有一些多层实木复合地板，三层实木复合地板等等都是其中的一类，所以我们要明白这点。

实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的木地板种类，所以其实是一种新的实木地板。以其天然木质感、容易安装维护、防腐防潮、抗1菌且适用于电热等优点已经成为欧美国家主要流行地板种类并在逐渐被我国老百姓所接受。

佳燕装饰主营范围：室内外装饰设计，工程监理，承办会展，智能家居的技术开发、技术服务；批发、零售：家居用品、家具、建筑材料，装饰材料。

其它常见问题木地板1.有空鼓响声的原因是固定不实所致，主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢，有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此，严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用，木门，安装时钉子不宜过少。

2.表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时，应用水平尺对龙骨表面找平，如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥，防止木板受潮后起鼓。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。

3.拼缝不严的原因除了施工中安装不规范外，板材的宽度尺寸误差大及加工质量差也是重要原因。

4.局部翘鼓的主要原因除板子受潮变形外，还有毛板拼缝太小或无缝，门窗厂家，使用中，水管等漏水泡湿地板所致。地板铺装后，涂刷地板漆应漆膜完整，日常使用中要防止水流入地板下部，要及时清理面层的积水。

5.地板在切割过程中应使用环保工具，避免有害物质木屑、粉尘、甲醛造成的危害。

黄陂门-门窗厂家-佳燕装饰(推荐商家)由武汉佳燕装饰工程有限公司提供。武汉佳燕装饰工程有限公司(whjyztz1288.com)位于武昌区中南路3号阜华领秀中南22层12室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳燕装饰在装饰建材代理中享有良好的声誉。佳燕装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳燕装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.whjyztz.com.cn)还是从事洁具陶瓷，洗面盆，坐便器的厂家，欢迎来电咨询。