

## 热压机哪些品牌 张掖热压机 瑞聪自动化

产品名称	热压机哪些品牌 张掖热压机 瑞聪自动化
公司名称	广州瑞聪自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石植村工业一路15号威彩大厦3楼产品
联系电话	13826191120

## 产品详情

广州瑞聪自动化设备有限公司研发生产的产品：压屏机、热压机、绑定机、ACF绑定机、液晶屏维修设备、脉冲热压机等。

设备介绍：

本类产品机台俗称TAB绑定机，是专业用于尺寸间于14-65寸的液晶面板panel与pcb边板连接排线损坏或者自然脱落的情况下使得液晶画面出现异常，从而使用该产品对于损坏或脱落的排线进行制程。

设备主要规格参数

适用的PANEL规格 10"-65"，热压机哪些品牌，PANEL可扩展

玻璃厚度：0.3MM-1.1MM[单层玻璃]

玻璃种类：TFT，TAB

绑定IC颗数：1颗/PANEL

绑定方向：X或单向

绑定IC尺寸：可根据IC规格更换刀片

设备制程时间：TFT，3.8S/chip

生产节拍：TAB，100 pcs/H；

绑定精度：±3 μm内；

高对位精度设定： $\pm 0.5 \mu\text{m}$ （目前国内较高指标）

恒温/脉冲式热压机、ITO修复机、TAB邦定机、偏光片裁切机、COG邦定机、ACF贴付机等。买机器，免费提供技术培训，技术支持、配件、耗材一站式的售后服务。脉冲式热压机可以快速、有效、稳定的将有故障的柔性软排线（FPC）更换掉，无论液晶屏黑屏、白屏、花屏、亮带或者亮线，只要没有破损漏液90%都可以修理，大大加快了液晶屏的维修速度，压屏机，保证质量，张掖热压机，降低返修率，为你节省时间，提高收益。

机型：TCL46F2550

故障现象：颜色不对，局部灰度不对，图像有轻微抖动，见下图

分析与维修：用通用板点故障依旧，判断故障在逻辑板或者屏上，找了一个型号一样的逻辑板试机，发现图像从中间分开，并且颜色更不正常。初步怀疑逻辑板数据坏掉引起图像颜色·灰度等级不正常。此逻辑板的 是由总线控制。可用46寸这个逻辑板的数据重新写入后故障排除。见下图

案例分享：

机型：长虹 UD55B6000i（屏型号：华星光电 MT5461D01-1）

故障现象：半屏无图

检修过程：原故障就是半屏无图，但是更换逻辑板换过满屏图像基本正常，但在开机瞬间CHANGHON G标识上有横线干扰，但是比正常图发白。（维修原板）屏工作一会儿后，触摸右侧大芯片IC10无温度，更换芯片，故障依旧。由于没找到对应芯片规格，且左右两半图像信号处理电路基本一致，于是用示波器对比检测IC15·IC16输出的波形，基本一致；于是检测IC10的工作条件，测试四脚晶振在R243上未测得40MHz的波形，进而对比检测芯片供电，热压机厂家直销，发现缺少VDD12[1.2]，测得R30开路，更换零欧姆电阻后通电测试，屏幕热压机，晶振波形恢复正常，于是接上屏线验证，故障排除。

热压机哪些品牌-张掖热压机-瑞聪自动化(查看)由广州瑞聪自动化设备有限公司提供。广州瑞聪自动化设备有限公司（[www.gzweicai.com](http://www.gzweicai.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞聪自动化——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区大石植村工业一路15号威彩大厦3楼产品，联系人：米小姐（Micky）。