

# 酒店食堂排烟罩清洗 遵化食堂排烟罩清洗 盛万佳环保科技

产品名称	酒店食堂排烟罩清洗 遵化食堂排烟罩清洗 盛万佳环保科技
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

## 产品详情

盛万佳（天津）环保科技有限公司，专业从事厨房烟道系统的清洗、维修、保养、改造，厨房通风管道安装一条龙服务，遵化食堂排烟罩清洗，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，公司以诚信为本，酒店食堂排烟罩清洗，客户至上，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉

烟道清洗特色服务与技术：1、技术盛万佳环保公司从事油烟管道清洁服务所有技术人员都经过消防局加强厨房防火安全的专业化训练，均掌握相关知识，并且由培训主办单位颁发个人资格证方可上岗。2、专业公司拥有专业的年轻且有经验的施工团队，从事油烟管道清洁服务所有技术人员都经过消防局加强厨房防火安全的专业化训练，均掌握相关知识，并且由培训主办单位颁发个人资格证方可上岗。3、效率高，节奏快同样的清理工程

盛万佳

厨房里面的油烟管道需要定期的进行清洗，否则的话容易引发火灾；但是你们知道即使定期清洗油烟管道，也还是有可能发生火灾的概率的吗？这不刚发生了一起火灾事故，下面一起来了解一下吧。

上午10时许，4辆消防水罐车呼啸驶向泉秀街悦华酒店附近。几百米外，都可见到悦华酒店对面的冠亚华

园，临街一栋楼楼顶飘出滚滚白烟。消防人员赶到后发现，楼顶的白烟是顺2楼一个直径约50厘米的铁皮管子飘上去的，这根管子，是临街一家饭店的排油烟管。

## 烟道清洗公司

经过约20分钟的扑灭和开窗疏通，白色浓烟才从这家饭店一楼大门和二楼的窗户四散飘出。地上喷射的水中，还漂浮着油星子。“这是油烟管道着火。”消防部门得出初步结论。一名原饭店管理人员说，这家饭店歇业都快一个月了，学校食堂排烟罩清洗，最近在转让。上午几个工人用气焊割厨房设备，没想到溅出的火星引起油烟管道燃烧。

“饭店要格外注意这些细节。”消防部门提醒说：饭店经营者应该及时清洗排油烟管道，因为就算炒菜的火星都可能引燃管道，但不少饭店经营者对这个细节都不在意；第二，餐厅一楼也得有窗户，很多饭店有很大的落地玻璃门，但就是不设窗户，这非常危险的，一旦起火后，食堂排烟罩清洗公司，浓烟无处排放，会造成人员窒息。

盛万佳（天津）环保科技有限公司，专业从事厨房烟道系统的清洗、维修、保养、改造，厨房通风管道安装一条龙服务，具备厨房烟道清洗资质、全体员工均持证上岗，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，公司以诚信为本，客户至上，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉

切断电源，重点清洗排烟口与烟罩同步平行的排烟通道。商用厨房排烟系统复杂且规模较大，不可能将每个部分都拆下来清洗，比如排烟罩的清洗就需要人员进入烟道内，先用特定工具将较厚的一部分油污铲除。因为堆积了大量的油污，所以需要用到比较专业的高效化油剂，用高压清洗机喷射化油剂后半小时，再用清水冲洗多次直到干净为止。

酒店食堂排烟罩清洗-遵化食堂排烟罩清洗-盛万佳环保科技由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司（[www.tianjinswj.com](http://www.tianjinswj.com)）位于天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盛万佳在环保监测设备中享有良好的声誉。盛万佳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盛万佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。