

鑫涛机械设备 圆筒磨床出售 惠州圆筒磨床

产品名称	鑫涛机械设备 圆筒磨床出售 惠州圆筒磨床
公司名称	东莞市鑫涛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇鳧山村莞樟路段261号
联系电话	13798853007

产品详情

外圆磨床的主要功能就是用做工件的表面加工，它可以提高产品的zui终成型质量。用户在使用这款磨床的时候应该了解到产品的各项具体功能，提高设备的操作效率。运转良好的外圆磨床在工作的时候，一定要保证其安全性能，惠州圆筒磨床，避免设备出现意外情况。

1、砂轮，外圆磨床的砂轮是其关键的组成部分，圆筒磨床出售，砂轮的质量将对设备的主要操作性能造成影响。所以我们必须确保它有一个非常稳定的旋转精度，才能够保证设备可以稳定的进行运转。确保了设备运转的稳定性能才能够确保其的使用寿命。

在使用外圆磨床时可能遇到不同的问题，圆筒磨床厂，以下为常见问题的原因及解决方法，希望能帮助到你。

问题一：当磨床在磨削时工件容易弯曲。

原因：1.在外圆磨削时磨削量太大；2.在磨床进行磨削时，切削液供给不充分；

解决方法：1.适当的减少磨床的背吃刀量；2.保证切削液供给充足。

问题二：工件两端尺寸较大呈鞍型。

原因：1.外圆磨床的砂轮余量出工件端面太少；2.工作台停留时间太短；3.磨细长轴时，顶的太紧；4.中心架水平撑块压力太大；

解决方法：1.正确调整工作台上换向撞块位置，使砂轮越出端面为1/3-1/2的砂轮宽度。2.正切调整工作台停留时间；3.调整压力。4.正确调整中心架水平撑块位置。

东莞市鑫涛机械设备有限公司专业外圆磨床生产厂家为您讲解：电气采用可编程序控制器（plc），具有自诊断功能、维修十分方便。7、可选配自动测量仪。

东莞市鑫涛机械设备有限公司专业从事CNC圆筒磨床、NC外圆、内外圆磨床、圆筒磨床、CNC复合式外圆磨床、钜升吕牌CNC复合式外圆磨床、外圆磨床、外圆磨生产，欢迎前来咨询

鑫涛机械设备(图)-圆筒磨床出售-惠州圆筒磨床由东莞市鑫涛机械设备有限公司提供。“销售：五金机械设备,模具,塑胶,五金,罐装润滑油”就选东莞市鑫涛机械设备有限公司（www.dgxintao.cn），公司位于：东莞市寮步镇皂山村莞樟路段261号，多年来，鑫涛机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：刘S。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫涛机械设备期待成为您的长期合作伙伴！