

# 小手扶拖拉改装18公分宽履带底盘配套22马力旋耕机

产品名称	小手扶拖拉改装18公分宽履带底盘配套22马力旋耕机
公司名称	宁津县宏立农业机械有限公司
价格	3000.00/对
规格参数	
公司地址	宁津县西外环1路
联系电话	13184128279

## 产品详情

### 小手扶拖拉改装18公分宽履带底盘配套22马力旋耕机

手扶拖拉机可配旋耕机,也可以选配专门的手扶开沟机,播种施肥机,除草轮,拖斗等来满足您的需要起,一机多用,是一款非常值得信赖的多功能手扶拖拉机。

手扶拖拉机牵引单向双铧犁作业时,一侧驱动轮在未耕地上,另一侧驱动轮在犁沟内,两轮与地面间的附着系数不同,打滑率各异,致使机组常向一个方向偏驶。

对于东风—12型手扶拖拉机可进行以下的调整加以解决:调整牵引架上左右两个调整螺钉与中间连接架之间的间隙值(摆动间隙),681型单向双铧犁调到1.5mm左右,1LS—220型和701型单向双铧犁则调到5mm左右。在犁耕过程中,如发现拖拉机仍向右偏驶,可将两个紧固螺钉松开,旋短左调整螺钉的伸出部分,旋长右螺钉的伸出部分。直到放开扶手架机组能沿沟壁正常行驶为止。

### 1启动前的准备

使用前对机车认真检查,可以消除隐患,有效防止事故发生。通常应检查柴油机和底盘有无漏油、漏气、漏水现象。检查柴油机冷却水是否加足。

检查油底壳润滑油的油面高度及其质量。检查变速箱齿轮油的油面高度。拧下箱体上的验油螺塞,以齿轮油能从螺孔中溢出为宜,不足时添加。检查三角皮带的张紧度。皮带过松,应予调整。检查轮胎气压。气压过低,应补足。