

南投板框式压滤机 昆工压滤机 板框式压滤机厂

产品名称	南投板框式压滤机 昆工压滤机 板框式压滤机厂
公司名称	昆山市昆工环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	花桥镇星光工业园区23号、24厂房
联系电话	13913242218

产品详情

移动滤板时，用力应均匀适当，不得碰撞、摔打，以免损坏密封面及滤板手把。滤布使用一段时间后会变硬，性能下降，为此需作定期检查，若发现有变更影响过滤速率的现象，则可用相应低浓度的弱酸弱碱进行中和清洗，使滤布恢复功能，南投板框式压滤机，无法恢复则及时更换。浆料、洗液或压缩空气阀门，必须按操作程序启用，不能同时启用，隔膜挤榨时压缩空气压力不能超过过滤压力。千斤顶压紧压滤机厂家，千斤顶压紧压滤机销售，千斤顶压紧压滤机价格

调压阀故障引起此类故障的原因：1、调压阀的额定压力调整不当；2、调整螺栓旋得太紧或排气孔被异物堵住或选用产品不当；3、密封件损坏密封不严，或阀门口与阀门有异物。

调压阀故障引起压力不足的解决方法：1、对调压阀的调整栓进行调整（将螺栓向下旋进，工作压力调高）；2、检查螺栓是否调得太紧，疏通阀体上排油孔；3、更换排油阀门密封件或拆检更换进、排油阀阀片。千斤顶压紧压滤机

厂家，板框式压滤机型号，千斤顶压紧压滤机销售，千斤顶压紧压滤机价格

压滤机的滤布一旦使用过后就一定必须保存滤布的湿润状态，因为现在一旦滤布和压滤机配合使用过，过滤液和设备强大的压力，都能让滤布发生微妙的变化，板框式压滤机价格，这样的滤布就没能再经受得住干燥考验了。因为滤布过干就会造成滤布纤维的缩小，这样滤布在拦截固体颗粒的质量上都会严重的改变，就会严重的影响压滤机的工作质量，板框式压滤机厂，也会让滤布更加的容易破损，所以停机后还要做好滤布的保护工作。千斤顶压紧压滤机厂家，千斤顶压紧压滤机销售，千斤顶压紧压滤机价格

南投板框式压滤机-昆工压滤机-板框式压滤机厂由昆山市昆工环保机械有限公司提供。“环保机械设备制造,冷作钣金,五金加工”就选昆山市昆工环保机械有限公司（www.kghbjx.com），公司位于：花桥镇星

光工业园区23号、24厂房，多年来，昆工环保机械坚持为客户提供好的服务，联系人：赵女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆工环保机械期待成为您的长期合作伙伴！