

EPS消防11KW单相380V应急电源AB签电源柜咨询

产品名称	EPS消防11KW单相380V应急电源AB签电源柜咨询
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	8400.00/台
规格参数	型号:EPS11KW 品牌:戴克威尔 直流电压:192V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

至于调试怎么来？如果有厂家指点最好了，没有看说明书，按照说明书一步步来。一般的流程是旁路-输出-输入-电池-逆变器制箱

调试好的界面为这样。下面就是进行一些简单的测试了，比如电池测试，系统测试等等。以上就是一个简单的UPS安装流程，这个工频机安装最大的难度就是体积大，重，需要人力大。最后提醒一句别忘记接地线。迪能电气一般有故障的情况，我们首选应该检查以下几个地方，来及时发现问题若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。

若保护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。上述排故顺序也可倒过来进行，有时能更快发现故障。检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有则查明保护原因

市电供电电源质量一般为：电压波动 $\pm 5\%$ ，频率 $50\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$ 。而通常的情况是，有的地方，有时甚至大部分时间都达不到这个标准，尤其以我国偏远地区为甚。各种来自内部和外部的因素对我们所处的电网形成污染或干扰，有时这种污染甚至十

指超过电网电压正常有效值一定百分比的稳定高电压。一般是由于接线错误，电厂或电站的误调整，附近重型设备关机。对单相电压而言，也可能是由于三相负荷不平衡或者是中线接地不良等原因造成。