

上海热缩套 上海周边的热缩套厂家 波纹管热缩套 钢带热缩套 检查井热缩套

产品名称	上海热缩套 上海周边的热缩套厂家 波纹管热缩套 钢带热缩套 检查井热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	9.00/套
规格参数	单价:详细规格请咨询 型号:200-1200 厂家:名腾
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

上海热缩套 上海周边的热缩套厂家 波纹管热缩套 钢带热缩套 检查井热缩套

四川名腾热缩材料有限公司本着“以优良的产品，合理的价格，完善的售后服务”为宗旨，恪守“诚信是金，互动双赢”的经营思想，愿与社会各界朋友真诚合作。

在日常施工过程中，我们会遇到热缩套在烤的过程中起泡，热缩套是的耐腐蚀、耐磨损的一种热缩防腐材料，有时也用于管道的法兰连接，但是由于我们的操作不当会引起热缩套中的气泡出现，那么我们如何解决这个问题，具体方法如下。

1、想要解决热缩套的气泡，首先是要找到有气泡的原因，主要就是在施工时底漆涂刷得不均匀，缠带时拉紧力不够，所以出现了气泡，既然找到了原因，那么在处理时也就容易了。

2、既然底漆涂刷不均匀，那么在施工时就要把底漆涂刷的均匀些，不要出现漏涂或流挂的现象。同时也建议大家施工时采用机械缠带的方式，这样就可以增加热缩套的张力，来达到符合施工要求。

我们了解到热缩套出现气泡是因为底漆涂刷不均匀，那我们在以后对底漆涂刷时要涂抹均匀

上海热缩套 上海周边的热缩套厂家 波纹管热缩套 钢带热缩套 检查井热缩套