

陕西山工30

产品名称	陕西山工30
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

在汽车中有一个部件经常会被我们所忽视，那就是汽车水箱，但是对这个部件的接触也比较多，一些不懂汽车的人也应该知道，汽车除了喝油，还需要喝水，而汽车水箱存在的意义就是给汽车提供足够的保障，确保汽车不会出现问题，主要就是保证汽车的发动机能够在一个稳定的环境下，而在冬季的时候，我们还需要防止汽车水箱出现结冰的现象，因此我们还需要防冻剂，其实对于汽车水箱的知识，我们了解的太少，尤其是在南方的一些车主，更加会缺乏对汽车水箱的基础知识，本文就详细的为大家介绍一下汽车水箱的相关知识，带大家认识一下我们对于这个部件应该做到哪些方面的保障。

夏季到了汽车的保养问题也就多了，首先讲的问题是夏天气温高，这时汽车水箱温度过高怎么办呢?接下来介绍四种解决气温过高的故障的方法。头一种解决方法：检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多。如果这是发现冷凝器与水箱之间的灰尘多，那么就可以用高压气彻底清洗，保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。第二种解决方法：平常热车时，水箱上下水管的温差不能太大。若是温差太大的话，就需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转现象。注意：热车时，水箱上下水管的温差不能太大，山工30，避免发生转速丢转现象。第三种解决方法：热车后，检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况，若回水不畅或堵塞会造成水温过高。此时建议车主在维修中不要盲目拆件和换件。第四种解决方法：及时清洗水箱更换防冻液。清洗水箱可防止水垢的积聚，通畅水路，恢复水箱的热传导性能。如果防冻液添加和更换不规范，容易造成发动机水道和水箱提前堵塞，出现水温高的现象。另外需注意的是：防冻液两年更换一次，在更换和添加时必须使用专业的水箱添加剂。夏天汽车保养需多注意，其中特别是汽车水箱过高时，更需要注意。为了更好的使用汽车，避免汽车在行驶过程中出现不必要的问题，提醒各位车主，一定要做好日常的保养。

柴油机水箱内产生水垢时一定要做到及时清理。如果水垢越积越多不仅影响水箱的散热效果，而且会严重影响到柴油机的使用寿命。那么，该如何彻底清除柴油机水箱内的水垢呢？

用30公斤水，2.5公斤苛性钠，0.6公斤煤油配成清洗液，倒入水箱中。启动柴油机，中速运行10分钟

左右后熄火。待10至12小时后再重新启动柴油机，中速运转10分钟左右熄火，放出清洁液。加入清洁的冷却水后启动柴油机，中速运行自行清洁。如此反复2至3次，即可将水垢彻底清除干净。

陕西山工30由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部（www.xxjysrq.com）是从事“农机水箱,工程机械散热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。同时本公司（www.tljsx.com）还是从事拖拉机低温水箱，拖拉机水箱散热器，拖拉机水箱的厂家，欢迎来电咨询。