

主风分布器【琦昌科技】河北主风分布器报价

产品名称	主风分布器【琦昌科技】河北主风分布器报价
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

由于主风分布器磨损的原因，使得气体分布产生不均匀的特点，甚至有时候导致出现流化死区的现象，这显然对催化剂的流化效果带来不好的影响。与此同时，流化效果差，再生器密度分布不均等都是会导致催化剂表面碳燃烧的不充分。导致烧焦效率非常低，进而导致出现反应温度波动的现象。一旦主风分布管有磨损情况发生，再生器内密相流化床的气泡会发生大变化，甚至有的气体会短路。

主风分布器设计

所有的产品设计考虑需求的同时，也要考虑使用情况。主风分布器的一个设计根据其实现的需求来讲应该满足这两个原则：

1. 均匀布气，对于烧焦效果好的流化床内气固接触均匀有两个方面都是有利的，因此在选择分布器的开孔率和压力降的时候需要尤其谨慎。
2. 避免不必要的分布器磨损现象，其中明显的就是喷嘴的磨损，这对于装置长周期运转非常重要

琦昌科技主要从事提升管反应器、外取热器、汽提段、水封罐等石化设备厂家，公司实施科技为本、发展实业的经营战略；坚持诚实信用、互利互惠的经营原则；

这种树枝状主风分布器也存在着急需解决的问题，那就是运行装置中树枝状主风分布器分支管和喷嘴有

着不同程度的磨损，由于种种原因有些树枝状分布管磨损十分严重，破坏了再生器内催化剂的流化状态，使床层内温度分布不均，烧焦效果变差，催化剂的再生效率下降，使用不到一个周期就无法正常运行，装置被迫停工抢修，严重制约着装置的长周期安全平稳运行，是一项重大的设备隐患。