

# 钢结构检测报告

产品名称	钢结构检测报告
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	1:厂房结构安全检测鉴定 2:厂房安全检测鉴定报告 3:厂房安全检测鉴定
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

## 产品详情

今天早上下了点雨，从家里出门的时候道上已经有些积水。因为下雨，好像一下子到了秋天，应了那句立秋之后暑气渐消秋意浓。我穿着短袖短裤感觉有点冷，所以又折回家想拿件长袖卫衣套着，但是被老妈嫌弃穿得太厚会被当神经病而放弃了。

前几天接到一个委托房屋检测的电话，被检房屋是位于上海市奉贤区的一所厂房。这是一幢单层排架结构厂房，南侧部二层钢筋混凝土框架结构。十日前此处厂房发生火灾并产生爆炸，对厂房造成了的损伤。为了了解该厂房受火烧影响程度，业主委托我们公司进行房屋检测。根据委托方的要求以及相关标准，我们对房屋的检测内容主要有：

1. 调查火灾部分厂房的建筑物体系布置，抽样位置由现场条件和房屋结构特点随机抽取。
2. 通过对现场人员和现场残留物的调查，详细了解火灾发生时的火作用。
3. 对火灾后主要结构构件的损伤状况进行全数调查，并根据损伤状况评级。
4. 对火灾后主要结构构件混凝土强度进行检测。
5. 考虑火灾后结构残余状态的材料力学性能和损伤等情况，对房屋结构受火灾影响的程度进行评估。
6. 针对房屋存在的问题提出维修加固建议。

被检房屋发生过火灾，且房屋面积较大，这次我们的现场检测需要大概两天。明天还有一天，继续加油吧。

