

涂装电泳线标准 涂装电泳线 亿佰涂装设备

产品名称	涂装电泳线标准 涂装电泳线 亿佰涂装设备
公司名称	无锡市亿佰涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山长安惠翔路100号
联系电话	13328116073

产品详情

一套电泳设备多少钱

一般来说，一套电泳设备大致可以分为手动电泳设备，半自动电泳设备，全自动电泳设备三大类，整套的电泳设备称为电泳生产线，这三类中较便宜的是手动电泳设备或称手动电泳生产线，最贵的是全自动的电泳设备(电泳生产线)。

手动电泳设备也分大小，小的几万元，大的十多万或几十万的也有，不过一般来说手动电泳设备上几十万的不多。

半自动和全自动的电泳设备(电泳生产线)一般都在几十万以上，简单的做二三十万也可以做一条半自动的电泳生产线，不过如果要全自动的，现在市场上简单的做一条也需要六七十万，如果要求比较高，工件如果有点大的话，一般都需要几百万，一千万的调入也是常见的事.电泳线相对喷漆线来说前期的投入还是比较大的。

涂装设备工艺平面布局中常见的错误

涂装设备工艺平面布局中常见的错误：

- 1、喷漆之前表面受到污染(如蜡、砂、油、水、锈，涂装电泳线标准，流出之焊接物及空气污染等)。
- 2、使用对底材或面漆不适合的漆料。
- 3、干喷底漆(含粉量过高、树脂成膜物不足)
- 4、使用廉价稀释剂溶解力不足。

5、涂膜过薄。

解决方法：

1彻底清除被涂物表面残留之一切污物。

2选用正确合适的底漆。

3良好之底漆喷涂，避免干喷(粗膜)

4使用合格良好的稀释剂。

涂装生产线工作时的注意事项

一：涂装生产线在工作的时候，是需要注意一下对于要被涂装的产品的装挂问题的，在事先就要选择一些相应的挂具，涂装电泳线，这样的挂具是通过试浸来整体的设计，这样的做法的最终目的是能够让被涂抹的工件处在一个最佳的位置的，涂抹的效果会更好，也会更加的流畅。

二：在使用涂装生产线的时候，是很容易出现涂装溶剂在工作车间内进行扩散，同时也有很多的灰层会落入到漆槽内，为了能够避免这样的情况发生，在实际工作的时候，涂装电泳线价钱，浸漆槽的整体都需要进行保护起来的。

三：被涂装的产品大小各异，有的是大型的物件的，有的是小型的物件，在这里提醒大家要注意的问题，要是对大型的物件进行涂装的时候，要注意一下等到溶剂都完全的挥发了之后，在实行下一步，送到烘房里面进一步的加工。

涂装电泳线标准-涂装电泳线-亿佰涂装设备(查看)由无锡市亿佰涂装设备有限公司提供。无锡市亿佰涂装设备有限公司(www.wxyboz.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！