

六盘水矿用扒渣机 九利机械制造 矿用扒渣机报价

产品名称	六盘水矿用扒渣机 九利机械制造 矿用扒渣机报价
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

产品详情

扒渣机整车无力的解决方案

安全阀受阻或者液压油滤网受阻，矿用扒渣机价格，这类情况会导致扒渣机整车因液压油输送不及时而造成整车无力的情况。安全阀出现此类情况只能更换新产品，而滤网要给予清洗，防止堵塞情况发生。忠良学堂建议：扒渣机使用一到二个月对液压油滤网进行清洗，防止堵塞。并且要定时对扒渣机进行保养。

扒渣机出现大臂无力或者整车无力等情况，一般都是因以上问题引起。如果通过以上几点无法排除扒渣机的这种情况，那么有可能是因为机器老化，部分部件出现磨损的情况，具体情况需要对扒渣机进行检查。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！！

扒渣机的维护

定期的检查

公司建议应该由一个有资格的维护技术员完成定期检查，有资格的维护技术员是指一个有足够能力完成这类产品维护和培训的工作人员。他必须有公认的能力与证书、广泛的知识、足够的经验和受过良好的训练。

- 1) 定期（每月一次）或在感到机器工作无力时检查并正确调节液压系统各油路的系统压力。
- 2) 液压油一次在100工作小时后更换；第二次在工作600小时后；第三次每600工作小时后更换，但至少每年应更换一次。液压油过滤器滤芯应同时清洗更换；同时还要将油箱清洗干净。
- 3) 连续使用半年后，应检查支重轮、引导轮、链轮、链轨节和履带板，如果磨损严重，影响使用时要及时更换。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！

小型扒渣机遇到竖井井口太小进不去？

一些客户在咨询小型扒渣机时，总是在纠结矿洞入口小、是竖井、是斜井.....用过小型扒渣机的用户都知道，很多扒渣机都是采用模块化组装而成。用户可根据矿井口的情况，斜井可直接进入作业。

如是竖井，A方案：井口较小，矿用扒渣机报价，扒渣机竖着进不去，六盘水矿用扒渣机，必须拆开分解吊入矿井内。整机可按底盘、输送架、调节架、挖掘部分总成四部分拆开，拆机时按一定顺序做好标记，将拆开的液压油管接头包好以免进入灰尘。拆开的几大部分和零部件分别用绞车缓慢吊入井下，然后在进下按照拆开的相反顺序安装，必须保证各部件之间位置准确，连接牢固可靠。

B方案：井口稍大，竖着进得去，可用绞车将扒渣机绑牢靠，矿用扒渣机哪家好，缓慢吊入井下后，检查扒渣机各部件有无松动后，再进行正常使用。

想了解更多详细信息，请拨打图片上的电话吧！！！

六盘水矿用扒渣机-九利机械制造-矿用扒渣机报价由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司（www.xyjiuli.cn）位于襄阳市高新区深圳工业园苏州大道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前九利机械在机械加工中享有良好的声誉。九利机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。九利机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。