

自动消防喷淋系统 盛万佳 路南区消防喷淋系统

产品名称	自动消防喷淋系统 盛万佳 路南区消防喷淋系统
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，消防喷淋系统维修，24小时售后服务，我们的服务对象包含党政单位，院校、医院，宾馆、饭店，餐厅、物业公司等，业务区域覆盖京、津、冀、辽地区。主要业务：1.厨房排烟系统清洗，自动消防喷淋系统，维护、保养、及改造。2.中央空调清洗、维修、保养和改造3.消防器材安装4.厨房设备销售、批发及安装5.风机销售、批发及安装6.净化器销售、批发及安装7.玻璃幕墙清洗8.各项环保检测

质量通病有哪些呢？以及我们该如何防治？

自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求，与管道转弯处和阀门的距离达不到要求

产生原因及后果：达不到使用功能要求或造成误报。

防治措施及相关规定：水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具，路南区消防喷淋系统，确保开孔在管道中心垂直线上，并将管膛清扫干净。

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像。科学灵活的经营管理是本公司成功的保证；探讨研修至上，技术超越为基础，诚信奉行服务是本公司发展的保障。我们的服务对象包含党政单位，院校、医院，食堂消防喷淋系统，宾馆、饭

店，餐厅、物业公司等，业务区域覆盖京、津、冀、辽地区。

自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管

产生原因及后果：直接引出的喷头出水量超过设计水量，造成其他喷头出水量达不到设计要求，影响整体灭火效果。

防治措施及相关规定：喷头应按设计的要求合理分配出水量，不能随意改变喷头的连接位置。

自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确

产生原因及后果：管道易产生渗漏和损坏，影响正常消防灭火工作。

防治措施及相关规定：管道变径时宜采用异径接头，在管道弯头处不得采用管补芯，当需要采用管补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个，公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

报警阀及相关组件安装

报警阀及相关组件的安装必须遵循安装次序，先安装水源控制阀，再安装报警阀，继而安装报警阀的辅助管道，安装时控制阀和报警阀一定不能颠倒，且水流方向必须相同；管道的冲洗试压完成后可以安装水流指示器，在安装时要注意水流指示器的部件方向和运转方向，部件中的浆片和膜片方向要与管道垂直，动作运转方向则要和水流方向保持相同；在水流指示器前方安装信号阀，二者的距离不能过近，至少要在30cm以上；最后在管网结构的末端安装末端试水装置。

自动消防喷淋系统-盛万佳(在线咨询)-路南区消防喷淋系统由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。盛万佳（天津）环保科技有限公司（www.tianjinswj.com）是天津天津市,环保监测设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在盛万佳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创盛万佳更加美好的未来。