

3万左右的小型挖掘机图片 杰工机械

产品名称	3万左右的小型挖掘机图片 杰工机械
公司名称	山东省杰工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号
联系电话	15106756969

产品详情

夏秋季维护小型小型挖掘机图片“锦囊妙计”

夏秋季维护小型小型挖掘机图片的“锦囊妙计”

夏秋季，许多地区都进入了“蒸煮”的模式，但施工期的紧迫性，迫使我们的中小型挖掘机图片无法停止工作，如何克服夏天的困难，小型挖掘机厂家送你五个锦囊妙计！

当微型挖掘机水箱“开锅”时，防冻液来“保护驱力”！小型挖掘机应定期检查液压系统和散热器是否正常，定期更换液压油，减少油箱内部污染，购买粘度“增强型”液压油阵列！

使用高温性能的润滑脂，高温耐候性润滑脂会变软，电启动小型挖掘机图片，附着性能会下降，并且由于润滑不足，转动等各种环节会引起磨损和噪音等。因此，有必要选择具有高温性能的润滑脂。

小型挖掘机的日常清洁要到位，定期检查和疏通，防止机器吸附各种废物！小挖机必须经常检查轮胎，并在轮胎不工作时尽量将其放置在凉爽的地方。冷却行走或刹车系统时，不能直接用冷水倒刹车，也不能直接给轮胎浇水！

小型挖掘机图片

天气慢慢进入了寒冬以后，对于小型挖掘机图片的保养就必须提上日程了，平时我们还能有借口懒得去保养，但是在冬季如果不保养的话，来年开春的时候你就只能看着一台废铁发愁了。当然为了维护和保养好自己的挖机，我们也要注意一些误区和一些事项。

挖掘机在冬季工作的时候可不需要大宝SO防护霜，需要的是柴油机油和润滑油尤其是在寒冬的时候，温度特别低就需要各种油的粘稠度大一点，这样可以有效的防止机油结冰影响零部件的运行。尤其是在北方的恶劣天气下，用那些劣质润滑油在外面放一天，一晚上以后全部结冰，导致机械无法运作。

在冬季的时候，使用挖掘机去施工一定要在冷却系统里面加入防冻液，如果挖掘机在一段时间内没有工作的需求，外面应该将发动机内部的冷却水放空，防水的时候要注意，不要过早的放掉冷却水，要等机器完全冷下去以后再行防水，防止骤然降温导致铁壁。

好不容易在雪地上面作业完成了，市政工程小型挖掘机图片，小型挖掘机图片停机的的时候也不能忽略保养细节，比如检查防冻液是否还有，检查机油液压油是否出现异样。尤其是防冻液，在户外的时候真的是要重点检查，同时为防止电瓶馈电，必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。

总之在冬季就几点常见的故障，蓄电池故障、防冻液不足、机油液压油使用不恰当。我们平常的时候多注意这几个问题，新疆小型挖掘机图片，那么安安稳稳过冬季就不是难事了。

小型小型挖掘机图片铲斗不能工作故障的排除

一、故障现象

铲斗缸活塞杆完全收回，铲斗处于完全张开状态，且不论如何操纵铲斗控制阀，铲斗均不能进行挖掘，发动机功率也明显下降，但动臂、斗杆、旋转、行走等部分的工作均正常。发动机熄火后铲斗在自重下回落。重新启动发动机，在未开启液压控制阀(即液压锁)时，铲斗缸活塞杆又完全收回，小型小型挖掘机图片不能正常工作。

二、故障分析

经过分析，造成铲斗不能动作的原因可能是：1)液压系统油液不足；2)液压系统主安全阀损坏；3)先导控制阀损坏；4)铲斗控制阀的溢流阀损坏；5)铲斗控制阀弹簧断裂或阀芯被卡住。

排除故障的步骤：

(1)如果油箱的油液不足，则所有的工作装置动力均不足。检查液压油箱，发现油箱油量充足。

(2)通过对液压系统进行分析可知，如果是主安全阀损坏，则整个系统达不到系统的工作压力，动臂、斗杆、行走、旋转等部分的工作都会发生异常。但经观察，上述工作装置均工作正常，因此可排除主安全阀故障。

(3)如果铲斗控制阀的溢流阀损坏，则通往铲斗缸的工作油液将不能建立起压力，即操纵先导阀时，不能使铲斗动作，而启动发动机时铲斗始终处于收回动作，由此可排除溢流阀故障。

3万左右的小型挖掘机图片-杰工机械(推荐商家)由山东省杰工机械设备有限公司提供。山东省杰工机械设备有限公司(www.jie-gong.com)是山东济宁,路面机械的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在杰工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创杰工机械更加美好的未来。