

晋中918小铲车水箱

产品名称	晋中918小铲车水箱
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

产品详情

挖机高温开锅后的错误做法：

- 1.开锅后打开散热器：挖掘机干活出现开锅先后，有些挖掘机机主会直接打开水箱散热器来降温，其实这种方法是不对的。因此开锅后散热器的温度是很高的，如果此时急于打开散热器盖子，可能被喷出的热水给烫到，应该等挖掘机自然冷却后在添水。
- 2.开锅后立即停车：出现挖掘机开锅现象后不能立即停车，因为此时发动机温度极高，如果立即熄火停车会使散热器内的有些金属脱落，有可能使活塞、活塞环和缸套粘结在一起，引起其他挖掘机故障。
- 3.直接用冷水冲发动机：有些机主在出现了挖掘机开锅现象后，会直接用冷却冲发动机，以此来达到降低发动机温度的效果。其实这种方法虽然能够降温，但是直接用冷却冲发动机可能会造成发动机内部某些零部件的损坏，甚至可能会使发动机缸体、缸套等其他部件炸裂。
- 4.直接往散热器里面加冷水：有些机主会直接往散热器里面加冷水，这样可能会烫到机主。

汽车散热器是汽车上非常重要的一个部件，主要是为了满足机械运转中不断增加的热量，使其可以尽快散热，以保证汽车行驶安全，因此，保证汽车散热器的正常工作对于安全有着十分重要的意义。随着对汽车的使用，我们会发现很多会影响发动机温度升高的问题，下面就一起来了解下吧。

哪些问题会引起汽车散热器出现高温的情况呢？

一、冷却系统内氧化生锈或结水垢，使冷却液循环受阻；

二、散热器表面较脏，有油污和其它杂物，使散热器不能正常散热，油污和杂物达到一定厚度的时候就象在散热器的表面覆盖了一层保温被，不但不能散热，反而起到保温作用；

三、冷却系统的机械故障（风扇角度不对、风扇皮带松、冷却液泄漏、水泵损坏、机油冷却喷嘴损坏、节温器损坏等）。

对于汽车来说，夏季气温高，如果散热系统不能正常工作的话，会影响到汽车的运行安全。挖机水箱是挖掘机上非常重要的部件之一，在挖掘机的工作中起到了非常重要的作用，那么夏季挖机水箱要注意哪些问题呢？

挖掘机在夏季作业时，因作业环境的影响经常出现水箱和散热器被柳絮、灰尘等粘附在水箱和散热器上造成通风不畅，很容易造成发动机高温和液压油高温现象，应根据情况应经常清理灰尘，918小铲车水箱，清理时应用高压气体，不能用高压水枪清理，高压水枪会破坏水箱和散热器的散热片，造成更大的堵塞，另外防冻液必须一年更换一次，否则会腐蚀水箱内部造成氧化开焊。

以上就是天气火热挖机水箱应该注意的问题，如果有想了解更多咨询的朋友，请继续关注我们吧！

晋中918小铲车水箱由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部（www.xxjysrq.com）位于卫辉市城郊乡南庄社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金宇水箱在冷却系统中享有良好的声誉。金宇水箱取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金宇水箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.jyshuixiang.com）还是从事农用拖拉机水箱，拖拉机水箱散热器，东方红拖拉机水箱的厂家，欢迎来电咨询。