

山东红酒袋 承铭服务优良 红酒袋定制厂家

产品名称	山东红酒袋 承铭服务优良 红酒袋定制厂家
公司名称	义乌市承铭包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区付村镇祝家北路40号
联系电话	13248889987

产品详情

义乌市承铭包装商行专业生产纸质包装!!!【红酒袋包装盒】【红酒袋礼品袋】

名片印刷多少钱一盒的问题还与名片的印刷材质有关，普通的名片都是纸质的，而纸质也分很多种，每一种所能够表现出的又是一种风格，山东红酒袋，所以材质的选择上建议符合自身的气质，透过名片让客户更多的认识名片主人的气质与形象。

我们郑重承诺：环保纸张，先进工艺，人工贴合

义乌市承铭包装商行专业生产纸质包装!!!【红酒袋包装盒】【红酒袋礼品袋】

注意重影故障：

所谓重影就是用一块印版印出的图像错移，在印张上能够看到双重、三重的图影。重影的原因有多种，比如纸张、叼牙、滚筒、橡皮布、印速、油墨黏度等各种因素非常复杂。可以采用下述方法来检查原因并处理。

印刷两次，观察套印精度，对侧规拉纸力，进纸、压纸轮、压纸机件进行检查调节。

检查橡皮布的张力，新的橡皮布容易松弛，定制红酒袋，注意分次收紧，但也不可过于绷紧。

检查滚筒包衬和印刷压力。

查看纸张适性。纸张适性不良，特别是在叼口部位起波浪的纸张，容易发生重影，故要进行检查。

降低油墨的黏度。油墨黏度高，纸张不能顺利剥离橡皮布，使纸张的拖梢部分不稳定，从而产生重影。可以适当降低油墨的黏度。

叼牙的调节。叼牙的调节不良和保养不当，是造成重影的一大原因。因此应定期做好叼牙的调节和维护检查，使之经常保持良好的工作状态。

我们郑重承诺：环保纸张，先进工艺，人工贴合

义乌市承铭包装商行专业生产纸质包装！！【红酒袋包装盒】【红酒袋礼品袋】

标签印刷油墨干燥不良的原因分析和解决方案：

原因：UV灯功率不足UV灯功率不足也是导致UV油墨干燥不良故障的原因之一，这与不干胶标签印刷企业的日常生产操作有关，主要表现在以下几个方面。

(1) 所有UV灯都存在一个有效的使用寿命（一般情况下为800~1000小时），红酒袋定制厂家，当UV灯的使用时间超过了其使用寿命，虽然UV灯还可以继续工作，但其功率已经大大下降。而标签印刷企业出于成本的考虑，对超过使用寿命的UV灯并没有进行及时更换。

(2) 更换了UV灯后并没有将UV灯的使用计时器归零，导致UV灯的使用时间已经超出了使用寿命却全然不知。

(3) 不注意UV灯的表面清洁，长时间使用后UV灯的反光罩太脏，造成UV灯的反射能量损失（反射能量可占到UV灯功率的50%左右）。

(4) UV灯功率配置不合理，如有些全轮转不干胶标签印刷机每组UV灯的功率只有2000瓦，这样的配置明显偏底。据了解，目前国内全轮转不干胶标签印刷机每组UV灯功率的合理配置基本在3000瓦以上，国外设备由于其印刷速度较快，每组UV灯的功率基本在7000瓦以上。

解决方法：首先，不干胶标签印刷企业必须建立一套完整有效的UV灯使用管理制度，保证UV灯在有效的使用寿命内工作，及时更换已经超过使用寿命的UV灯，并对更换了UV灯的机组注意将UV灯的使用计时器归零；其次，手提红酒袋子，定期清理UV灯的反光罩，减少其反射能量的损失；再者，根据设备的结构特点合理配置UV灯的功率。

我们郑重承诺：环保纸张，先进工艺，人工贴合

山东红酒袋-承铭服务优良-红酒袋定制厂家由义乌市承铭包装有限公司提供。义乌市承铭包装有限公司（shop1377709078075.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。承铭——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省金华市金东区付村镇祝家北路40号，联系人：陈经理。