

佛山振动盘送料机 微型振动盘送料机 深圳艾克斯值得信赖

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 佛山振动盘送料机 微型振动盘送料机 深圳艾克斯值得信赖 |
| 公司名称 | 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号 |
| 联系电话 | 15818715458 15818715458 |

产品详情

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司是一家专业从事振动盘、非标自动化设备、各种精密组件和FA工厂自动化标准部件的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技企业

针对五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业的振动盘产品。质量售后有保证！！！！

不要再看其他的了，选择我们没有错，打电话说网络来的更有优惠哦！！！！

电磁和压电式振动盘有什么区别？1、电磁振动盘是由一个电磁振动器（电磁吸铁和衔铁的总称）作动力，将电能转换为机械振动能，料斗下面有个脉冲电磁铁，可以使料斗垂直方向振动，由于多组（3组及以上）弹簧片的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种振动，圆棒振动盘送料机，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。

振动盘应其自动化程度高，整平、送料精度好，和冲床同步性能高，操作简便，极大的节省人力成本和占地空间等优势赢得了越来越多的冲压客户的青睐。随着需求量的增加，国内从事振动盘生产的厂家也就越来越多，但随之而来的品质也呈现出了良莠不齐，特别是在设计生产中凸显出越来越多的问题。五金振动盘为什么会出现送料跑偏的情况？振动盘应其自动化程度高，整平、送料精度好，和冲床同步性能高，操作简便，极大的节省人力成本和占地空间等优势赢得了越来越多的冲压客户的青睐。随着需求量的增加，冲针振动盘送料机，国内从事振动盘生产的厂家也就越来越多，但随之而来的品质也呈现出了良莠不齐，特别是在设计生产中凸显出越来越多的问题。

1、滚筒不同心，在整平或是送料部分出现一边缝大一边缝小引出跑边。如果三合一滚轴不同心就是大问题。是送料机的问题。

2、压料装置松紧不同，档料轮调节不对，在入料的整平送料部分的调节导料轮宽度没有调节到合适的大小，出料轮的宽度没有调节到合适大小。振动盘开卷部分的挡料装置，入整平送料部分的档料轮，和送料导出的挡料轮这三部分如果没有调节好，如果太宽就会容易跑偏了。

3、模具的定位梢没有做好，极有可能是模具的定位问题。

4、材料架的导料装置有问题，设计不合理行。这种设计的不合理容易引起事故。这也就是振动盘导料装置没做好。设计不合理。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司是一家专业从事振动盘、非标自动化设备、各种精密组件和FA工厂自动化标准部件的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技企业

针对五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业的振动盘产品。质量售后有保证！！！！

不要再看其他的了，选择我们没有错，打电话说网络来的更有优惠哦！！！！

当伺服振动盘进给出现误差时，可以从以下几个方面解决这些问题：

1.检查振动盘是否有漏气（取决于气动或机械松弛）。

2.松弛不够好，也就是说，冲头凸轮和振动盘的匹配是否同步。

如果伺服振动盘无法放松，佛山振动盘送料机，请尝试调整打孔凸轮或振动盘盒。

3.如果材料太油腻，微型振动盘送料机，很容易导致喂料滑脱。

4.可以仔细检查伺服振动盘的压力是否不稳定。

5.振动盘的速度是否太快。一般来说，NC振动盘一分钟就超过150-200。

太多的节拍无法跟上振动盘。很容易导致喂食不准确。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司是一家专业从事振动盘、非标自动化设备、各种精密组件和FA工厂自动化标准部件的开发、设计、制造、销售及售后服务为一体的高科技企业

针对五金、电子、汽车、钟表、电池、食品、连接器、微电机马达、化妆品、医疗器械等行业的振动盘产品。质量售后有保证！！！！

不要再看其他的了，选择我们没有错，打电话说网络来的更有优惠哦！！！！

震动盘出现不进料的情况是什么情况！有的客户可能会出现使用振动盘，转换为自动时，按下启动按钮，只进给一次，然后不再自动振动盘，此时，转换为手动控制，英寸英寸出正常，也就是说，不能发生自动进给，可以从以下几点去除固体屏障。

1.检查计数是否达到设定数量。如果达到设定量，则在返回零后自动进给将正常启动。如果计数未达到设定数量，请检查以下问题。

2.如果是单步振动盘，请检查进给长度或数量设置是否设置在第I一步以外的步距。如果已设置，请返回零并设置除第I一步以外的进纸长度和数量。

3.如果使用剪切功能制作自动振动盘，则需要检查剪切延迟和剪切时间是否调整得太短，需要重新调整时间。

4.如果上述问题振动盘无法自动进给，则需要检查冲头的凸轮输出是否有坚固的屏障或操作和维护不当，以及松开或掉落振动盘的自动进给信号线。

佛山振动盘送料机-微型振动盘送料机-深圳艾克斯值得信赖由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。“深圳振动盘,深圳精密振动盘,深圳螺丝振动盘”就选深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司（www.sziks.com），公司位于：深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号，多年来，深圳市艾克斯坚持为客户提供好的服务，联系人：廖经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。深圳市艾克斯期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.szledzdp.com）还是从事深圳振动盘，深圳精密振动盘，深圳电子振动盘的厂家，欢迎来电咨询。