

山东平面龙骨 平面龙骨多少钱 银穗装饰

产品名称	山东平面龙骨 平面龙骨多少钱 银穗装饰
公司名称	浏阳市永安镇银穗装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浏阳市永安镇永和村利塘组384号
联系电话	18007488619 18007488619

产品详情

浏阳市银穗装饰材料厂是一家专业生产铝龙骨、铝合金龙骨的综合性铝龙骨厂家，产品型号主要有宽窄边凹槽铝龙骨、平面多种烤漆铝龙骨、氧化多颜色铝合金龙骨，立体凹槽铝龙骨，产品规格齐全，样式新颖美观，工艺先进。我厂铝合金龙骨经十余年发展，平面龙骨多少钱，以创造出铝合金龙骨行业知名品牌，市场中的所有品种铝龙骨本厂应有尽有。

龙骨安装1) 大龙骨可用焊接办法与吊杆焊牢。但是用吊杆件与吊杆连接，拧紧螺钉卡牢。大龙骨可用连接件接长。安装好以后要进行调平，山东平面龙骨，考虑吊顶的起拱高度，不小於房间短向跨度的1/200。2) 中龙骨用吊挂件与的大龙骨固定。中龙骨间距依板材尺寸而定。当间距大於800mm时，中龙骨间应增加小龙骨，其应与中龙骨平行，并用吊挂件与大龙骨固定，其下表面与中龙骨在同一水平上。3) 在板缝接缝处应安装横撑中、小龙骨，横撑龙骨用平面连接件与中小龙骨固定。4) 最后安装异形顶或窗帘盒异形龙骨或教铝龙骨。(4) 纸面石膏板等板材固定

浏阳市银穗装饰材料厂是一家专业生产铝龙骨、铝合金龙骨的综合性铝龙骨厂家，产品型号主要有宽窄边凹槽铝龙骨、平面多种烤漆铝龙骨、氧化多颜色铝合金龙骨，立体凹槽铝龙骨，产品规格齐全，样式新颖美观，工艺先进。我厂铝合金龙骨经十余年发展，以创造出铝合金龙骨行业知名品牌，市场中的所有品种铝龙骨本厂应有尽有。

铝龙骨的质量通病1 主龙骨、次龙骨纵横方向线条不平直 原因分析

- 1、主龙骨、次龙骨受扭折，虽经修整，仍不平直
- 2、挂铅线或镀锌铁丝的钉位置不正确，拉牵力不均匀
- 3、未拉通线调整主龙骨、次龙骨的高低位置
- 4、

测吊顶的水平线有误差，平面龙骨生产商，中间平面起拱度不符合规定 防治措施

- 1、凡是受扭折的主龙骨、次龙骨一律不宜采用

2、挂铅线的钉位，应按龙骨的走向每间距1.2米射一支钢钉 3、拉通线，逐条调整龙骨的高低位置和线条平直

4、四周墙面的水平线应测量正确，中间按平面拱度 $1/200\sim 1/300$

铝龙骨的质量通病2

吊顶造型不对称，罩面板布局不合理 原因分析

1、未在房间四周拉十字中心线 2、未按设计要求布置主龙骨、次龙骨 3、铺安罩面板流向不正确
防治措施

1、按吊顶设计标高，在房间四周的水平线位置拉十字中心线 2、按设计要求布设主龙骨、次龙骨

3、中间部分先铺整块罩面板，余量应平均分配在四周最外边一块

怎样进行铝合金龙骨平面布置

铝合垫龙骨平面布置方式应根据罩面板材料及其规格而定。一般有以下两种布置方式：

大龙骨沿房间短向布置，中龙骨沿房间长向布置，小龙骨沿房间短向布置。

大龙骨沿房间长向布置，中龙骨沿房间短向布置，小龙骨沿房间长向布置。

平板龙骨

平板龙骨（flat keel）亦称龙骨底板，是一列纵向船底板。为增大其强度，单层底船的平板龙骨上须设置中内龙骨；双层底船的平板龙骨上须设中底桁。为补偿磨损和腐蚀损耗，平板龙骨厚度通常较船底板厚度大20%~40%。现代舰艇普遍采用平板龙骨。有些大型舰艇在平板龙骨中心线左右，对称设置两根水密船底桁，与内底板、肋板等组成箱形结构，称为箱形龙骨。

山东平面龙骨-平面龙骨多少钱-银穗装饰(推荐商家)由浏阳市永安镇银穗装饰材料厂提供。浏阳市永安镇银穗装饰材料厂（www.lvhejinlonggu.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！