

英航自动焊锡机厂家 宜兴自动焊锡机

产品名称	英航自动焊锡机厂家 宜兴自动焊锡机
公司名称	苏州英航自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	胥口时进路61号3幢
联系电话	13914096616

产品详情

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

全自动焊锡机三度空间全方位调节，使烙铁/UL焊台及焊锡咀和锡线均不需经作业员之手，它完全代替了您的双手，手臂可以调整至您想要的任意焊接之位。自动送锡系统：只需轻踩脚踏开关，锡线将自动的、定速、定量的伸到烙铁头温度。采用手动数字式温度设定一目了然，自动恒温控制方式。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

烙铁头对焊锡质量的影响

手工焊接烙铁头的清洗过程复杂繁琐，为了能延长烙铁头的寿命，需要经常重复以下步骤：

- 1.进行焊接工作时，先清洁烙铁头上的旧锡，再进行焊接，之后放回烙铁架，再次焊接时重复以上动作；
- 2.每天(或隔几天)工作完成后取下烙铁头头部朝上底部朝下轻轻敲击倒出氧化物；
- 3.将烙铁头放在湿润的清洁海绵上擦干净后放回烙铁架，且海绵水分不可以过多或干燥无水，否则，会导致烙铁头受损而不上锡。

手工焊接时还需要注意，自动焊锡机价格，烙铁头的上锡位置尽量避免一直在同一处，自动焊锡机生产厂家，以免局部腐蚀影响整支烙铁头的使用；焊接时，自动焊锡机厂家，也需要注意不能施压过大，宜兴自动焊锡机，否则会使烙铁头受损变形。

公司主要产品：自动焊锡机，脉冲热压焊接机，哈巴机，自动锁螺丝机及批发自动化运动平台；及设备耗材。欢迎新老客户来电咨询！

自动焊锡机如何避免虚焊现象

上锡注意事项：若焊件和焊点外表带有锈渍、污垢或氧化物，应在焊接之前清洁干净，才能给焊件或焊点外表面镀上锡。

焊接的温度要适当，不能过高、不能过低。为了使温度适当，应依据电子元件的大小选用功率适宜的自动焊锡机温控器，选用的温控器功率一定时，应留意控制加热时间的长短。当焊锡从烙铁咀上自动散落到被焊物上时，阐明加热时间已足够。此时疾速移开烙铁咀，被焊处留下一个饱满的焊点。若移开自动焊锡机手柄后，被焊处一点锡不留或留下很少，则阐明加热时间太短、温度不够或被焊物太脏；若移开自动焊锡机手柄前，焊锡就往下流，则标明加热时间太长，温渡过高。普通烙铁咀的温度控制在使焊剂凝结较快又不冒烟时为最佳焊接温度。

英航(图)-自动焊锡机厂家-宜兴自动焊锡机由苏州英航自动化设备有限公司提供。苏州英航自动化设备有限公司（www.yinghangzdh.com）是从事“自动化设备；机电设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：康经理。