

防腐轴流风机「多图」

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 防腐轴流风机「多图」 |
| 公司名称 | 广州市进星机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5 |
| 联系电话 | 13928706239 |

产品详情

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲混流通风机，九洲管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

风机转子的振动最难处理，一般是由转子失去平衡，轴承座及轴承松动以及风机与电机联轴器对中不好等因素造成。风机转子失衡多由叶轮不均匀粘灰，叶片磨损造成，振动检测时表现在水平振动较大，若由粘灰引起，停机清理干净即可开机，若是由磨损或掉块引起，必须进行补焊，补焊后做过平衡才可开机；还有一种情况就是轴弯曲，也必须进行平衡效验。因松动引起的振动，检测时垂直方向振动较大，紧固一下轴承座地脚螺栓或轴承座上盖螺栓即可消除振动；轴向振动较大，轴向振动较大是因联轴器对中不好引起，此时当停机对联轴器进行找正，振动就会降低；若以上几项措施均不能降低振动，应检查轴承内套是否与轴之间产生较大间隙，造成转子回转中心不固定，忽左忽右引起振动，若是必须对轴进行修理，简单的方法可在轴上涂胶，然后装上轴承，装轴承时想办法使轴与轴承同心。系统塌料也是引起风机转子振动的原因之一，遇到此种情况必须分析查清集料的原因和集料的位置，消除塌料的根源，塌料引起的振动比较短暂，排完即好。

进星机电——九洲轴流通风机，九洲手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信

赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲HL3-2A混流通风机，九洲SF(G)型管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。

地下室排烟风机要加减震支架。

防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm，穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架，且不得阻碍手柄的操作。

进星机电——九洲POG轴流通风机，九洲SHT型手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

选用不同的风机会得到不同位置的管道工作点，在风机选型过程中，虽然能够保证大防烟分区的工况稳定，但是当其他防烟分区排烟口单独开启时，特别是在防烟分区面积相差悬殊的情况下，有可能使风机运行到不稳定工作区，或者得不到适合的工作点，例如选择风机F2，当风量为10000~11000 m³/h时，工作点落在风机特性曲线的驼峰区，这是不稳定工作区，有可能造成风机的喘振。按照大防烟分区确定的选型参数选择的风机，如果工作点A落在所选风机特性曲线的左段，那么当其他较小防烟分区排烟口开启时，很难在风机稳定工作区找到适合的工作点，如选择轴流风机F4（见图3d），特性曲线为陡降型。当管道系统未按照中、高压系统施工，就有可能造成风管漏风量很大，使排烟系统失效。

广州市进星机电设备有限公司主要从事工业及民用风机研发、生产。主要产品有：九洲壁式通风机，九洲轴流式通风机，九洲POG轴流通风机，九洲WF型边墙风机，九洲JF型工业电风扇等。主要销售的地区包括广州、深圳、佛山、惠州、中山、清远、东莞、韶关、江门等地，进星一直致力于做客户的值的信赖的通风设备运营商。进星将以更好的服务客户，为客户创造更大价值为目标，奋发前行！

进星机电——九洲混流通风机，九洲管道轴流式通风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

风机轴承发热

当轴承发热时，一般是润滑失效、润滑脂内或油内不干净以及轴承串动受阻、环境温度等因素引起。此时听轴承响声是否均匀，若均匀应当是轴承串动受阻的影响，可适当松动轴承压盖，并用力敲击轴承座，帮助轴承实现轴承在轴承座内的游动，一旦轴的热胀得到伸展，温度就会下降，若不下降，必须停机打磨轴承座内的压痕、台阶，打磨之后，然后再开。若轴承响声均匀，但有哨声说明润滑脂或油不足，防腐轴流风机，适当补充即可，若轴承内部响声异常，应是润滑材料不干净或轴承损坏造成，应当停机清理轴承或对损坏轴承进行更换。

进星机电——九洲轴流通风机，九洲手提式抽送风机以及万通、大瀚风、科叶环保空调等

防腐轴流风机「多图」由广州市进星机电设备有限公司提供。广州市进星机电设备有限公司（www.guangzhoujx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。进星机电——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区石基镇富怡路沙涌路段6号之5，联系人：陈先生。