

河东喷塑流水线 铝艺护栏喷塑流水线 天奇高效喷塑回收设备

产品名称	河东喷塑流水线 铝艺护栏喷塑流水线 天奇高效喷塑回收设备
公司名称	临朐县天奇涂装设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县江北建材城
联系电话	13964660526

产品详情

喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线、烘干固化炉喷粉时输入气压不宜太大，一般控制在0.5—1.5kg/cm²为好。气压太大会造成花纹清晰度差或者产生一些麻点。静电电压也不宜过高，一般控制在60-70Kv左右。电压太高，会使附在工件表面的粉末发生反弹现象出现麻坑。流平欠佳等缺陷。（2）喷粉要注意保证涂膜的厚度，自动往复式静电喷塑设备，一般控制在70-100 μm 之间方能有利于形成明显的花纹和较大的花纹，涂膜薄则花纹不明显，而且花纹也小，同时会出现麻点露等缺陷。

静电喷涂机 静电喷涂设备 静电喷塑机 静电喷塑设备 粉末静电喷枪 静电粉末喷枪
静电喷漆枪 静电喷油枪 油漆静电喷枪 液体静电喷枪

打扫表面及内腔灰尘，铝艺护栏喷塑流水线，保持机器干净、卫生。2.

检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，石家庄喷塑流水线，通知维修工检修。3.

突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。4. 检查风机运转是否正常，有无异常声音，如

有立即关闭机器并通知维修工检修。喷涂设备、喷漆设备、喷塑设备、喷粉设备、涂装设备、生产线、流水线使滤布的透气性能显著降低，小旋风粉末喷塑流水线，造成整个回收系统阻力增加，回收系统抽风量逐渐减少，导致喷粉室出现严重的溢粉现象，喷涂车间的环境也随之恶化，同时还带来爆燃事故隐患。

虽然目前采用的布袋二级回收都有手动、机械或脉冲及吹等清灰手段，但由于气候条件（如空气相对湿度大）和运行管理跟不上等因素，清灰达不到理想的效果，因而不可避免地出现上述问题。第二类，滤芯或回收装置一般是紧靠着喷粉室侧面设置的。滤芯式和布袋式只是过滤材料的不同，其过滤原理是相同的，因而滤芯式回收同样存在着上述布袋所有的缺点。河东喷塑流水线-铝艺护栏喷塑流水线-天奇高效喷塑回收设备由临朐县天奇涂装设备厂提供。临朐县天奇涂装设备厂（www.sdtianqi.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的喷涂设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天奇和您携手步入辉煌，共创美好未来！