

鸿锐方达 交通设施

产品名称	鸿锐方达 交通设施
公司名称	南阳鸿锐方达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西
联系电话	15938808308

产品详情

电动伸缩门用久了会出现跑偏的现象

电动伸缩门用久了会出现跑偏的现象，这个时候要从几个方向来分析电动伸缩门跑偏的原因。下面让我们一起来了解下！1、门体的款式不适合做无轨，但是一些电动伸缩门厂家不专业，以为什么款式都可以做，其实不然，技术上的限制永远是我国制造业之痛，门体的门头一定要平行，如果自己不懂的话可以打电话叫电动伸缩门厂家上门修理，2、如果是电机链条松动的原因可以找到专业的维修人员来修理，然后再看看电机控制系统有没有问题，交通设施标志，主要要看电机控制系统参数的设置，信息的参数可以找到你购买的电动伸缩门厂家要。

道路标线划线专业施工

道路交通标线采用专用标线涂料。

- 1、漆涂标线厚度: 1.2—1.5mm;不粘胎干燥时间: <5min;
- 2、外观:涂层清白鲜明，交通设施，耐日晒温差，不变色，交通设施，夜间反光度强。
- 3、道路交通标线是由路面标线、箭头、文字、立面标记和路边线侧石线等构成的安全设施，作用是管制和引导交通。

停车场划线类

- 1) 停车位线：停车车位由宽0.15米的白色专用标线漆，标准车位为5m×2.5m，根据实际情况在不影响停车的前提下适当调节车位的尺寸。
- 2) 车位号：每个车位均喷有车位号，避免停错车位，也便于司机找车。规格200*300
- 3) 地面导向箭头：车场中的地面导向箭头将采用白色次冷喷道路标线涂料，总长3米，为低于40KM设计

时速标准。

一、地坪表面的处理

- 1、新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油污，交通设施批发，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

鸿锐方达(在线咨询)-交通设施由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司(www.nyhrfd.com)是一家从事“道路交通设施、标线、标志、标牌、防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿锐方达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鸿锐方达在交通安全标志中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！