

# 板框压滤机价格 板框压滤机 青州聚鸿

产品名称	板框压滤机价格 板框压滤机 青州聚鸿
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

## 产品详情

### 板框压滤机常见的故障解决方法

#### 滤饼压不干原因

滤饼不干是因为滤布过滤性能差;污泥比阻太高;挤压力低,板框压滤机出售,挤压时间短,调压阀门失灵。

解决办法:清洗或更换滤布;对进泥进行调理,提高挤压力和挤压时间;维修或更换阀门。

#### 板框无渣排出

原因:投配槽无泥开空车;滤布穿孔太多;板框密封性不好。

解决办法:检查投配槽泥位;更换滤布和板框密封条。

污泥压滤机效果不好的原因有哪些:污泥处理的过程中容易出现压滤机脱水效果不好,板框压滤机供应,那么都跟什么有关系呢?

- 1.絮凝剂选择有问题,效果不好,不能形成大而稳点矾花。
- 2.带机的带速度过快,重力脱水不充分。
- 3.进泥流量过大,板框压滤机价格,一部分污泥被挤压出来。

- 4.滤布冲洗不干净，冲洗水压力不够，或者喷头堵塞。
- 5.加药过量，药剂粘在滤布上影响其通透性，空载运行冲洗一段时间后会有改进。
- 6.混凝剂投入污泥内后，由于药品浓度过大，搅拌后不能及时使药剂分散到污泥中而发挥作用。
- 7.冲洗水压够，但水量不够。
- 8.可能滤布规格选择有误，过细跑泥、过大漏泥。

板框压滤机针对弱酸、弱碱、及不是有溶剂的过滤物料比较理想，板框压滤机改变过去的分体固定式节省进料后耗能，板框压滤机，橡胶隔膜鼓膜更加充分，使用的压力及气量比较小，可以大大降低能耗。板框压滤机能满足高效脱水的过滤工艺，并能保障压滤机发挥好过滤的效果。采用板框压滤机可以在很大程度上降低滤饼的含水率以及大大提高了收益率。

板框压滤机价格-板框压滤机-青州聚鸿由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司（[www.boshun7788.com](http://www.boshun7788.com)）是一家从事“带式压滤机,带式脱泥机,带式污泥压滤机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青州聚鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青州聚鸿在压缩、分离设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！