

室外机柜厂推荐厂家

产品名称	室外机柜厂推荐厂家
公司名称	北京瑞鼎恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区硅谷电脑城
联系电话	13269694628

产品详情

电子机柜如何处理工作状态下振动现象

对于电子机柜来说，优质的处理工艺能够很好的避免故障的发展，而处理不当则会造成加工中的失误，因此我们对其安装时，隔震系统的应用很重要。通常情况下，电子机柜处于工作状态的时候，肯定会产生一定程度的震动现象，室外机柜厂，不过，如果时间过长，对内部的设备同样会造成损害。这样看来，安装隔振系统就会减少一定程度的损害。对于这种现象造成的损害，会提前安排一套完整的检查措施来进行问题的检测。如果存在这一现象，那么肯定是能够满足电子机柜要求的。隔振系统的应用原理是这样的，其相当于一种减震器的作用，这样的话，可以使电子机柜内部共振得到放大，因为时间短，所以传递率相对较低，就不会对电子机柜产生过多的影响。室外机柜厂

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

机柜的理线工艺二

逆向理线

逆向理线是在配线架的模块端接完毕后，并通过测试后，再进行机柜理线。其方法是从模块开始向机柜外理线，同时桥架内也进行理线。这样做的优点是理线在测试后，不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线，而缺点是由于两端（进线口和配线架）已经固定，在机房内的某一处必然会出现大量的乱线（一般在机柜的底部）。逆向理线一般为人工理线，凭借肉眼和双手完成理线。逆向理线的优点是测试已经完成，不必担心机柜后侧的线缆长度。而缺点是因为线缆的两端已经固定，线缆之间会产生大量的交叉，要想理整齐十分费力，而且在两个固定端之间必然有一处的双绞线是散乱的，这一处往往在地板下（下进线时）或天花上（上进线时）。室外机柜厂

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

服务器机柜规格一

服务器机柜在机柜的深度、高度、承重等方面均有要求。高度有2.2米、2.0米、1.8米、1.6米、1.4米、1.2米、1米等高度；宽度为800mm、700mm或600mm三种；深度为800mm、900mm和1000mm三种。

可以配置：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。

固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。室外机柜厂

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

室外机柜厂推荐厂家由北京瑞鼎恒业科技有限公司提供。北京瑞鼎恒业科技有限公司（www.rdhykj.cn）是北京 海淀区 通讯电缆及光纤的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞鼎恒业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞鼎恒业更加美好的未来。同时本公司（www.bjglcj.cn）还是从事单芯光纤收发器，千兆光纤收发器，宽带光纤收发器的厂家，欢迎来电咨询。