

# 大金油冷机维修油冷机显示故障报警代码EH的解析和维修

产品名称	大金油冷机维修油冷机显示故障报警代码EH的解析和维修
公司名称	东莞市黄江清风冷气设备维修部
价格	100.00/台
规格参数	品牌:大金DAIKIN 型号:AKZ438 冷却量:4.3KW
公司地址	黄江镇江海城北江四街26号
联系电话	13688933039

## 产品详情

清风冷气专业维修大金油冷机，大金水冷机，大金变频液压站，哈伯油冷机，哈伯冰水机，哈伯电柜空调，关东精机油冷机维修，高亢油冷机，威士顿油冷机，威士顿冰水机，威士顿电柜空调，point波英特油冷机，油冷机维修，point波英特冰水机，point波英特电柜空调报价，维修油冷机电路板，维修油冷机显示板，威士顿电路板，线路板，point波英特电路板，波英特线路板，油冷机显示板报警代码的解析和维修；

### 大金油冷机控制面板显示u2 电源电压异常

1. 适用机型：akz\*\*8 akzj\*\*8（全系列）
2. 异常检测方法：通过变频器电源直流部的电压进行检测
3. 异常判定条件：1.发生瞬间停电 2.电源电压降至额定电压\*90%v以下
4. 可能原因：电源电压不足 瞬间停电 主p板不良
5. 故障诊断：电源电压是否在额定电压\*90%v以下（是--调整电源电压）测定主板上的直流电压，是否出现包括瞬间下降在内的电压下降现象（是—消除产生电压下降的因素）（否—更换主p板或电气组件）

清风冷气设备是大金油冷机售后维修服务商。大金（daikin）液压产品，产品主要有液压/变频油冷机、液压油冷却机，变频油冷机，水冷机，风冷机，变频液压站、油液压站、柱塞泵、齿轮泵、液压马达、阀件、压力开关等大金全线液压产品。

要精度 找大金！日本大金AKZ变频油冷却机 - 大金空调技术与液压的完美结合！使出口油温控制在正负0.1度！

油冷机型号有:LT系列、AKZ系列、AKZJ系列、AKS系列、AKJ系列。变频液压站：NDR系列、NDJ系列、ND系列微型、NDJ系列等。变频液压系统：ENU系列、SUT系列、ECPH系列等。DAIKIN型号：AKZ148-b、AKZ148-c、AKZ148-h、AKZ148-t、AKZ148-e、AKZ328-b、AKZ328-c、AKZ328-h、AKZ328-t、AKZ328-e、AKZ438-b、AKZ438-c、AKZ438-h、AKZ438-t、AKZ438-e、AKZ568-b、AKZ568-c、AKZ568-h、AKZ568-t、AKZ568-e、AKZ908-b、AKZ908-c、AKZ908-h、AKZ908-t、AKZ908-e、akzj188-b、akzj188-c、akzj188-h、akzj188-e、akzj358-b、akzj358-c、akzj358-h、akzj358-e、akzj458-b、akzj458-c、akzj458-h、akzj458-e、akzj568-b、akzj568-c、akzj568-h、akzj568-e、akzj908-b、akzj908-c、akzj908-h、akzj908-e

报修服务请说明故障代码、机器型号、故障现象等以便我们的工作的人员更快更好的为您排除故障。服务地区整个珠三角及华南地区,配件全国销售,提供免费技术支持.提供主板维修或更换，压缩机更换，油泵及全国技术咨询服务，支持全国邮寄维修。