

# 新型三轮洒水车价格 山南地区三轮洒水车 宾龙雾炮机型号

产品名称	新型三轮洒水车价格 山南地区三轮洒水车 宾龙雾炮机型号
公司名称	任县宾龙机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄工业区
联系电话	13373399606

## 产品详情

### 宾龙机械为您介绍绿化三轮洒水车

任县宾龙机械厂为您介绍

绿化洒水车主要用于绿化养护、苗木培育和新植灌溉等工作.绿化洒水车必须具备大容量，低排放，新型三轮洒水车价格，真空吸污车 可调节式流量和全时通过性能等特点.主要应用在:园艺绿化公司，绿化工程建设，种植基地等作业环境，绿化洒水车在洒水车的基础配置上，增加了绿化专用的15米- 20米的绿化药盘，专用的工作平台和设备装载工作斗，能同时携带不超过500KG的专用工具和设备.绿化洒水车另可选配高位花洒和幼苗喷洒装置.

### 宾龙机械为您介绍清理电动洒水车的时候要按照顺序来做

任县宾龙机械厂为您介绍

咱们平时清理洒水车的时候，首先用干净的布把电动洒水车蓄电池外部进行擦洗，把面板和桩头上的灰尘、油污或其他一些易造成漏电污物都要擦拭干净。这样经常的进行擦洗，电瓶的桩头就不会有白色的酸蚀粉末积攒，它的使用寿命就会比较长。一旦发现水位低于下标线，就必须添加蒸馏水，如果一时拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中间。检查一下电动洒水车蓄电池是否充电正常。如果你有万用能电表，大型三轮洒水车，在启动发动机后，量一下电瓶两极的电压，必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低，就需要请专业人员检修一下充电系统了。如果没有万用能电表，可用目测法:当洒水车发动机启动后，打开电瓶加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多;如果你发现没有冒泡，山南地区三轮洒水

车，那很可能就是电动洒水车的充电系统有毛病了。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生，因此检验时千万不可抽烟，以免发生爆炸起火的危险。

任县宾龙机械厂为您介绍

工地三轮洒水车洒水泵功率消耗太大原因如下:流量过大转速太高泵轴歪曲或叶轮卡碰泵内流道堵塞或被卡住

排除方法:减少流量适当降低校正或更换消除堵塞物

工地三轮洒水车噪声振动较大原因如下:底脚不稳气蚀现象轴承磨损严重泵内流道堵塞或被卡住泵或进口管道内有杂物泵或动力机两者主轴不同

轴排除方法:加固调整工况更换新轴承校正或更换清除杂物调整同轴度折叠常见故障电机部分接通电源后无反。

新型三轮洒水车价格-山南地区三轮洒水车-宾龙雾炮机型号由任县宾龙机械厂提供。任县宾龙机械厂（[xtbinlong.1688.com](http://xtbinlong.1688.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。任县宾龙机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县永福庄工业区，联系人：孙志宾。