

能创电气厂家 PLC控制柜优质商家 河南PLC控制柜

产品名称	能创电气厂家 PLC控制柜优质商家 河南PLC控制柜
公司名称	镇江市能创电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市春柳北路399号
联系电话	13912117127

产品详情

腐蚀成电气设备安全的巨大隐患

虽然腐蚀是一种司空见惯的现象，但稍加关注就可发现腐蚀对设备正常、安全、可靠运行有巨大危害。据

统计，由于腐蚀造成的经济损失竟占国民生产总值3%左右，全世界每年因腐蚀带来的经济损失高达7000

亿美元，我国这方面的损失也高达几百亿之巨。我国石化企业因腐蚀造成装置的停车事故，其直接、间接损

失十分惊人。如某石化厂因高低压开关防腐、防凝露性能差，河南PLC控制柜，短短几年内烧毁高低压断路器有数十台之多

。一些石油炼化厂的开关电器腐蚀造成爬电、漏电现象十分严重，致使有的按钮只好用木棒操作，PLC控制柜厂家，许多电

器外壳被腐蚀得壁厚变薄、强度和防护性能降低，许多电器外壳锈迹斑斑，连铭牌型号和数据都无法辨认

。腐蚀使绝缘老化加快，严重损害电器线圈的绝缘性能，致使线圈短路、断路事故增多。

许多石化企业选购的灯具不防腐，使用一段时间后，因灯头锈死无法更换灯泡，电工只好用剪断灯头线的

办法来更换灯泡。

石化企业电缆线路、配管线路和架空明设线路遭腐蚀也很严重，致使电缆线路短路，高压架空线污闪事故

时有发生，避雷设施和接地系统的完好率低下。

怎样把机箱机柜保证水平地调试

机箱机柜在机房中落脚后，还不能马上投入使用，还需要对机箱机柜进行水平调试。只有对机箱机柜的调

试处理好，才能够达到机箱机柜设备的最佳使用效果。那么，怎样把机箱机柜保证水平地调试？

机箱机柜水平调试通常操作如下，在机箱机柜顶部的两个相互垂直的方向安放水准尺，可查看机箱机柜的

水准度。水平方向不平的话，旋动地脚上的螺杆调试机箱机柜的高度，使之达到水平方位。而后锁紧机箱

机柜地脚上的锁紧螺丝帽，PLC控制柜优质商家，使锁紧螺丝帽紧贴在机箱机柜的底面。从而完成对机箱机柜设备的安装调试固

定操作步骤。

讲解导热油加热器的正确使用方法与注意事项

导热油加热器广泛应用于化工、纺织、印染、食品、塑料、薄膜等行业，在使用导热油加热器的过程中要很多注意事项，下面就为大家讲解下。

- 1、导热油电加热器的操作人员，应经过导热油电加热器方面知识的培训，并经当地锅炉安全监察机构考核发证。
- 2、导热油电加热器使用单位，须制订导热油电加热器操作规程。操作规程应包括导热油电加热器启动、运行、停炉、紧急停炉等操作方法和应注意事项。操作人员须按操作规程进行操作。
- 3、导热油电加热器范围内的管道应采取保温措施，但法兰连接处不宜采用包覆措施。
- 4、导热油电加热器在升温过程中，应打开膨胀槽的排气阀，PLC控制柜供应商，以排净空气、水及有机热载体混合蒸汽，方可进入正常运行。
- 5、有机热载体须经过脱水后方可使用。不同的有机热载体不宜混合使用。需要混合使用时，混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求。

- 6、使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析，当有两项分析不合格或热载体分解成份的含量超过 10 % 时，应更换热载体或对热载体进行再生。
- 7、导热油电加热器受热面应定期进行检查和清洗，应将检查和清洗情况存入锅炉技术档案。
- 8、导热油电加热器安装或重大修理后，在投入运行前应由使用单位和安装或修理单位进行 1.5 倍工作压力的液压试验，合格后才能投入运行。液压试验与气密试验时，当地锅炉安全监察机构应派人参加。
- 9、锅炉房应有有效的防火和灭火措施。

能创电气厂家(图)-PLC控制柜优质商家-河南PLC控制柜由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司（www.zjncdq.com）是江苏 镇江 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在能创电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创能创电气更加美好的未来。