

消防喷淋系统维修 盛万佳环保 北辰消防喷淋系统

产品名称	消防喷淋系统维修 盛万佳环保 北辰消防喷淋系统
公司名称	盛万佳（天津）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧金融商务楼1-1101 室-486（集中办公区）
联系电话	18630815837 18630815837

产品详情

盛万佳（天津）环保科技有限公司，专业从事厨房排烟系统的清洗、维修、保养、改造一条龙服务，具备厨房烟囱清洗资质、全体员工均持证上岗，自动消防喷淋系统，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，消防喷淋系统价格，24小时售后服务，公司以诚信为本，客户至上，北辰消防喷淋系统，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉；科学灵活的经营管理是本公司成功的保证；探讨研修至上，技术超越为基础，诚信奉行服务是本公司发展的保障。

自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求，与管道转弯处和阀门的距离达不到要求

产生原因及后果：达不到使用功能要求或造成误报。

防治措施及相关规定：水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具，确保开孔在管道中心垂直线上，并将管膛清扫干净。

消防喷淋系统-----盛万佳（天津）环保科技有限公司，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，公司以诚信为本，客户至上，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉。

末端试水装置设置不合理

产生原因及后果：

(1) 末端试水装置设置不当。可是建设单位为了便于使用，要求施工单位将末端试水装置设置在厕所内，便于排水，而不设置在最不利点处，这样就导致无法真正测出最不利点的压力值；一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施，试验阀开启后便会造成“水灾”，为消防设施的定期保养、维护埋下隐患，以至于无法进行放水试验；有的施工单位将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内，试水极不方便；

(2) 不使用规定的末端试水装置，而用DN25的球阀代替，其通径是25mm，比一只公称通径为15mm（实际孔径约为11mm）的喷头要大得多，其开启后的水流量远远大于一只标准喷头的排水量，消防喷淋系统维修，显然这样的试水装置不能代表一只喷头开启的效果。

防治措施及相关规定：

(1) 根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.1条的规定，末端试水装置应设置在最不利点处，且应有足够的排水能力。最不利点一般长管路的末端，在图纸审核、施工时就可确定。

(2) 采用DN15球阀，末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量，其试验结果才能符合试验目的。

《自动喷水灭火系统设计规范》（2005版）中明确规定：末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的小流量系数喷头。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道。

盛万佳（天津）环保科技有限公司，专业从事厨房排烟系统的清洗、维修、保养、改造一条龙服务，具备厨房烟囱清洗资质、全体员工均持证上岗，本公司采用专用高科技的清洗设备、施工全程机器人检测录像，24小时售后服务，公司以诚信为本，客户至上，千锤百炼不遗余力是本公司永存活力的源泉；科学灵活的经营管理是本公司成功的保证；探讨研修至上，技术超越为基础，诚信奉行服务是本公司发展的保障。

屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管（恒压管）或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置

产生原因及后果：水箱或水池内的杂物进入管网，造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵，影响喷水灭火及报警工作。

防治措施及相关规定：加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。

湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门

产生原因及后果：在维修管道时关闭阀门，维修后由于疏忽忘记打开，一旦发生火灾管道内无水，造成重大损失。

防治措施及相关规定：必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作，还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。

消防喷淋系统维修-盛万佳环保-北辰消防喷淋系统由盛万佳（天津）环保科技有限公司提供。消防喷淋系统维修-盛万佳环保-北辰消防喷淋系统是盛万佳（天津）环保科技有限公司（www.tianjinswj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。