

温室保温养殖暖风机 养殖暖风机 山东儒工

产品名称	温室保温养殖暖风机 养殖暖风机 山东儒工
公司名称	山东儒工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂物流中心
联系电话	18553751172

产品详情

柴油暖风机突然熄火怎么办？

对于烘干柴油机暖风机来说，出现自动熄火现象，说明发生了某种故障，操作人员应根据熄火前出现的征兆进行判断，找出原因，逐一加以排除。

若熄火前转速不稳，首先检查燃油是否用完，如不缺燃油，可摇车检查，若无喷油声，可能有空气进入燃油系，排净空气后虽能起动，但一加负荷重新出现转速不稳现象并熄火，则进空气的原圈可能是油路被堵，应查明排除。

无异常现象，青岛养殖暖风机，突然熄火，应检查喷油器是否喷油或油泵是否供油，家禽养殖暖风机批发，喷油泵突然不供油的原因有：堵塞弹簧折断、柱塞被杂质卡死。喷油器突然不喷油的原因有：调压弹簧折断、针阀被卡死。查出原因，加以排除。

熄火前排气管冒白烟，转速不稳，应检查柴油中是否有水，如将水清理后，排气管仍冒白烟而熄火，则可能气缸垫被烧损，应检查缸垫，熄火前发动机突然没劲，运转断续不稳，养殖暖风机，并伴随有轻微的敲击声多因气门锁片或卡簧脱落、气门杆折断或气门弹簧折断，造成气门脱落，应及时检查并更换新件，否则气门掉入气缸中，会造成大事故。

80kw燃油暖风机参数

型号：RNF-80A

功率：80kw

电压：220-240v~50Hz

输出热量：80000W

输出空气：1300m³/h

燃料类型：煤油或柴油

产品尺寸：1120 × 570 × 706mm

包装尺寸：1110 × 506 × 680mm

冬季寒冷，您想好选择哪种取暖设备了吗？儒工机械为您推荐燃油暖风机，温室保温养殖暖风机，燃油暖风机升温速度快，覆盖面积广，适合于车间、厂房、育雏、大棚养殖等等场所。如果您对此比较感兴趣，可随时来厂参观考察。

燃料的清洁性关系到设备的热效率及它的使用寿命，所以我们很有必要的在工业燃油暖风机的机身上加装了一款燃料过滤杯，燃料在输送的过程中，经过它之后再流向终端这可以保障将燃料中的任何渣滓留在下来，它们的清理也是非常之简便，仅需用手轻轻拧动过滤杯就可拿下它，这大大的保障了设备的使用安全，因此大家可以放心的使用儒工燃油暖风机。

温室保温养殖暖风机-养殖暖风机-山东儒工由山东儒工机械制造有限公司

提供。山东儒工机械制造有限公司（www.rugong.com.cn）是从事“小型压路机,二次结构浇筑泵,灌缝机,小型挖掘机,路面开槽机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张女士。同时本公司（www.rgjzb.com）还是从事混凝土浇筑泵，二次构造柱输送泵，二次结构浇筑泵的厂家，欢迎来电咨询。