

江西外墙防水维修补漏品牌企业「在线咨询」

产品名称	江西外墙防水维修补漏品牌企业「在线咨询」
公司名称	江西易成防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区香江一街07号
联系电话	13767048970

产品详情

1、厨卫阳台做防水常用防水材料推荐

丙纶防水卷材、K11防水涂料、JS防水涂料、厨卫防水王、聚脲防水涂料、环氧树脂防水、丙的烯酸防水。

2、屋面做防水常用防水材料推荐

sbs防水卷材（自粘）、聚脲防水、丙纶防水卷材。

3、地下室做防水常用防水材料推荐

高分子聚乙烯丙纶防水卷材、聚脲防水、sbs防水卷材（自粘）、pvc防水卷材、app防水卷材、tpo防水卷材。

1、楼板渗漏首先要勘察楼板上层建筑情况：是否有富水源如洗手间等；

2、楼板混凝土构造沉降、老化开裂渗漏；

3、横梁阴角处有渗水情况；

4、顶板积水，坡度不够，排水不畅；

5、未做防水层或者防水层遭破坏；

6、顶板/屋面与女儿墙之交脚未做好加强层，防水层收头未为做好密封措施。

7、一般补漏作业优先选择在迎水面，如果上层有建筑，不得已只能采用背水面补漏；

1、玻璃阳光棚渗漏，一般有3个方面容易引起渗漏：一是玻璃与玻璃之间的接缝处未密封好，外墙防水维修补漏，二是玻璃与墙身之间的交接缝处没有做密封处理；三是玻璃棚坡度不够，排水有问题，积水引起渗漏。

2、玻璃接缝处的玻璃胶失效，需把旧的玻璃胶铲除干净，重新沿玻璃缝做耐候型硅酮胶，玻璃面大面涂刷青龙3号或者涂易贴缝（专用于阳光房玻璃密封防水产品）；

3、玻璃与墙体交角处处理：玻璃平面涂刷青龙3号，反梁与阴角处，基面处理至结构层，干净干燥，然后涂刷砼2号打底，再刷全能防水胶；若反梁与阴角处有缝，采用零变为原理施工：采用零变位原理进行施工：清理基面(干净，除锈) 缝处全能胶沾无纺布填充 贴隔离层（透明胶带或者分色纸），然后涂刷砼2号打底，全能胶。

江西外墙防水维修补漏品牌企业「在线咨询」由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（www.jxycfs.com）是一家从事“防水工程,保温工程,室内外装饰装修工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防水工程,保温工程,室内外装饰装修工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江西易成防水在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！