

激光机品牌 马鞍山激光机 合肥欧艺 物美价廉

产品名称	激光机品牌 马鞍山激光机 合肥欧艺 物美价廉
公司名称	合肥欧艺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县
联系电话	15555154787

产品详情

激光机设备不出光的问题解决方法

- 1.首先检查激光电源输入是否正常，如果有还是不出激光，则有可能是电源故障。
- 2.检查水箱是否正常循环，查看冷水机出光信号、保护信号、控制信号是否正常。
- 3.激光电源里面有异响，通常为电源接头接触不良，处理办法重新焊接牢固，清理电源里面的灰尘。
- 4.查看控制面板指示灯是否正常，检查设备功率调整是否正确，计算机控制系统参数是否设置正确。
- 5.查看激光管出光是否正常，检查激光传输光路是否有短路。

激光机应该怎样保养和维护？

镜片的清洁

雕刻机上有3块反射镜与1块聚焦镜(1号反射镜位于激光管的发射出口处，也就是机器的左上角，2号反射镜位于横梁的左端，3号反射镜位于激光头固定部分的顶部，聚焦镜位于激光头下部可调节的镜筒中)，激光是通过这些镜片反射、聚焦后从激光头发射出来。镜片很容易沾上灰尘或其它的污染物，造成激光的损耗或镜片损坏，激光机多少钱一台，1号与2号镜片清洗时勿须取下，只需将蘸有清洗液的擦镜纸小心地沿镜片中央向边缘旋转式擦拭。3号镜片与聚焦镜需要从镜架中取出，用同样的方法擦拭，擦拭完毕后原样装回即可。

激光机有哪些特点?

激光机在工业产品上的应用在近几年得到了快速发展，其近红外波长(1080nm)也更加有利于金属材料的吸收，特别是在大功率的焊接、切割领域，表现出极高的加工能力和经济性。与气体CO2激光器相比，光纤激光设备具有以下特点：低维护，低能耗，马鞍山激光机，低运行成本；光纤传输，不需反射镜片，激光机品牌，不用调整外光路;耗电量低，激光器无工作气体的消耗，节能环保。同时，近红外波长激光更容易对人体造成伤害，尤其是对1眼睛的损伤，要求设备具有更好的密封等防护功能。

激光机品牌-马鞍山激光机-合肥欧艺-物美价廉(查看)由合肥欧艺数控设备有限公司提供。合肥欧艺数控设备有限公司(www.ahoyk.com)为客户提供“雕刻机,木工雕刻机,数控冲床,激光焊接机,立体雕刻机”等业务，公司拥有“欧艺数控”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。