

重油污车间地坪如何翻新改造

产品名称	重油污车间地坪如何翻新改造
公司名称	深圳市涂饰家涂装科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗塘下涌第三工业区
联系电话	13530078640 13926535739

产品详情

产品介绍：

深圳市涂饰家涂装科技有限公司是一家专业从事民用建筑涂料涂装施工、涂装工程管理、建筑涂料销售为一体的专业化，施工型企业。公司具备雄厚的技术实力，拥有10余个各类型涂料施工班组，近200名一线施工工人且全员拥有建筑涂料涂装行业协会及合作涂料企业颁发的资质证书和上岗证等。长期承接各种地坪漆翻新10多年品牌，诚信至上。

地坪翻新

地坪翻新也可以称为地坪维修、旧地坪翻新；是各大地坪企业利用自有的地坪施工技术和专业的施工团队，对原有的旧地坪进行翻新处理的一个过程。其中包含有旧地面起砂翻新，旧环氧地坪翻新，旧耐磨地坪翻新，旧瓷砖地面翻新，油污地面翻新等等。涂饰家专业提供地面翻新解决方案及施工服务等包工包料一条龙！专业团队专业技术打造出精品工程。

地坪变旧的状况：起砂、起壳、裂缝、空鼓、油污等。

状况解决办法：

1.轻微的起砂、起尘等状况：由涂饰家公司地坪技术员对旧地面进行检测，找出根本原因后出具方案：先用无尘打磨机或铣刨机对旧地面进行整体打磨（车间有设备的要用薄膜包裹防护）直至混凝土坚硬层

，最后清理、清洁地面；根据客户要求重新施工环氧系列地坪或商业耐磨地坪。

2.地面油垢：由涂饰家公司地坪技术员视地面油垢的污染程度出具方案：小面积的油污用低浓度的酸洗液清洗后打蜡处理；如大面积油污或污染的很严重后必须进行脱脂、脱油、打磨等处理，再施工客户确定的相应地坪并做好保养，避免油污再次的腐蚀地面。

3.裂缝处理：由涂饰家公司技术人员现场勘察旧地坪裂缝处，找出根本原因后出具方案：如果是环氧系列地坪出现裂纹，不能简单从处理裂缝的问题着手，还要考虑裂缝处是否已经脱层、起壳等；裂缝处理可以使用手提打磨机把裂缝切成V形槽、清理、清洁，然后填入环氧砂浆整平即可。

4.空鼓、坑洞处理：地面坑洞、空鼓会使地面难以找平，先使用打磨机打磨，将地面有空鼓的地方铲除，再用环氧砂浆进行坑洞填补，最后施工客户选定的地坪。

你想要的效果我们涂饰家都可以尽我们最大的力去完成，只要您拨打我们的服务电话，我们就可免费为您打样！为您量身订做的施工方案及最合理的报价方案。

我们的成功来源于客户的信赖和支持。我们将不断努力发展，一如既往地诚实守信，与用户保持密切联系，服务于每位客户以诚信为本，干一个工程，树一个品牌，讲品质、讲服务、讲诚信，携手打造精品工程。把爱留给家人，把专业交给我们的服务理念送到千家万户。