

气液增压缸厂家信息 玖容气液增压缸 鞍山气液增压缸

产品名称	气液增压缸厂家信息 玖容气液增压缸 鞍山气液增压缸
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区峡口沙岭西路1号
联系电话	18925544859

产品详情

增压缸经常用到的气动三联件是什么？

首先，我们来了解下增压缸经常用到的气动三联件是什么？

气动三联件主要分为三部分，过滤器、调压阀、油雾器三部分。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水份，避免水份随气体进入装置。调压阀可对气源进行稳压，使气源处于恒定状态，可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。油雾器将油变成油雾添加在压缩空气中，作为气动元件的润滑，可不停气补给润滑油，免除工作中停气之麻烦。

JRF单列式气液增压缸和JRG复合式气液增压缸怎么区分？

JRF单列式气液增压缸和JRG复合式气液增压缸怎么区分？

一、从气液增压缸外形上区分

JRF单列式气液增压缸又叫做单体式增压缸，从外形上看JRF单列式气液增压缸的缸体有三节，从上往下依次是：气缸，油筒，气液增压缸厂家信息，油缸。JRF单列式气液增压缸外形纤细美观，纵向长度较长。

JRG复合式气液增压缸外形结构轻巧类似于气缸，又叫迷你型增压缸，气液增压缸供应商，储油筒内置增宽型增压缸，所以从外形上看JRG复合式气液增压缸的缸体有二节，见不到油筒，而且小巧精美，纵向长度较短。

气液增压缸自动下降的原因？

公司在几年前购买的一台玖容JRA气液增压缸10t，一直使用得好好的，最近突然出现自动下降的现象，这是什么原因引起的呢？

气液增压缸自动下降，一般都是因为增压缸密封件的密封件不好引起的，如果是新购买不久的气液增压缸，可能是购买的气液增压缸产品本身质量不好引起，气液增压缸销售处，气液增压缸使用的密封件本身性能差，密封性不好引起的。

如果是使用了几年的气液增压缸，鞍山气液增压缸，在长期使用之后，会使得密封件损坏了，毕竟密封件是易损件，长时间使用之后会慢慢的磨损，久而久之就损坏了，需要重新更换新的密封件，可以联系下玖容厂家。

密封件损坏所导致的气液增压缸自动下降，可能会同时出现漏油的现象。

气液增压缸厂家信息-玖容气液增压缸-鞍山气液增压缸由东莞市玖容气动液压设备有限公司提供。东莞市玖容气动液压设备有限公司（www.twzyg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.twjr.com.cn）还是从事东莞气液增压缸，气液增压缸厂家，气液增压缸价格的厂家，欢迎来电咨询。