

155可调球形喷嘴 浩昌广源喷雾 喷嘴

产品名称	155可调球形喷嘴 浩昌广源喷雾 喷嘴
公司名称	东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区
联系电话	13802450200

产品详情

2、锥口喷嘴构造

这种喷嘴构造带有导流作用的锥状进口和起集束作用的平直段。磨料进入喷嘴相对简单，且磨料在喷嘴截面上的散布于圆柱喷嘴比较更均匀。

3、文丘里喷嘴构造

它的构造为，一个文丘里型的喉管，喷嘴出口为微圆锥形断面，出口处直径稍大。气流在喉管有些到达音速，三件组合扇形喷嘴，而在喷嘴出口可到达355m/s以上的超音速（通常圆柱行直孔喷嘴磨料的出口速度低，仅为97m/s左右），这种喷嘴首要用来取得很高的磨料速度，它比通常喷嘴的整理作用进步15%-50%。为了避免喷嘴过快磨损，喷嘴内衬可选用硬质合金或陶瓷喷嘴资料，为避免阻塞，喷嘴直径应挑选为磨料粒度的3-4倍。

更多见的雾化喷嘴是在杀虫剂或者是空气清洗剂的喷洒设备上的零件。依托雾化的功用，155可调球形喷嘴，将存储在罐子内部的杀虫剂成为颗粒状液体喷洒出来。这么的喷洒办法有利于液体和更大的物体面积触摸，也能够防止液体在喷洒后疾速的落在物体上。防止了和液体商品的浪费和污染。

运用这一种喷嘴都是期望将液体进行雾化在喷出罐子，然后效果到被喷发物体上的。基本上能够满足任何的喷洒需要。不锈钢螺旋喷嘴，空气雾化喷嘴，农业喷嘴定制，脱硫喷嘴，不锈钢喷嘴，喷嘴，碳化硅喷嘴，空心锥形喷嘴，实心锥形喷嘴

你们大家有没有发现喷雾喷嘴产生滴水的现象，你们大家知道是什么原因产生喷雾喷嘴的滴水的现象吗？

1、喷雾喷嘴的防水圈脱漏，防漏装置出现腐蚀、坏损的现象。

2、喷雾喷嘴连接出现问题，导致密封性不好。

3、喷雾喷嘴的螺纹接口未连接完整。

上面就是我们给大家介绍的关于我们大家使用的喷雾喷嘴产生滴水的原因，那么我们给大家及其给大家介绍原因，那么我们给大家就应该防止喷雾喷嘴再次产生滴水的现象出现了？

155可调球形喷嘴-浩昌广源喷雾-喷嘴由东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司提供。东莞市浩昌广源喷雾科技有限公司（www.hcgyco.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！