

HTF I 6消防排烟风机 星创暖通 蚌埠消防排烟风机

产品名称	HTF I 6消防排烟风机 星创暖通 蚌埠消防排烟风机
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

排烟风机的排烟量应符合下列规定：

- (1)担负一个防烟分区排烟或净空高度不大于6米的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不小于60立方米/小时计算(单台风机排烟最不应小于7200立方米/小时)。
- (2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按防烟分区面积每平方米不小于120立方米/小时。
- (3)中庭体积小于17000立方米时，其排烟量按其体积的6次/小时换气计算;中庭体积大于17000立方米时，其排烟量按其体积的4次/小时换气计算，但排烟量不应小于102000立方米/小时。

大家关于轴流式消防排烟风机了解多少呢?我们现在常见的排烟风机的种类很多，轴流式消防排烟风机是一种新型的排烟风机，消防排烟风机厂家，与传统的消防排烟风机相比，HTF-I-14消防排烟风机，轴流式消防排烟风机的功能更多，效率高，使用范围更广，受到很多使用者的好评。当我们在使用轴流式消防排烟风机出现故障时，很难判断是什么原因，下面我们就详细的为大家分析一下。

一、轴流式消防排烟风机的电机润滑油质量不良，变质，或填充过多和含有灰尘，粘砂，污垢等杂质而影响轴承所引起的电机发热。这就提醒我们在日常使用时做好轴流式消防排烟风机的清洁工作

二、轴流式消防排烟风机使用时会出现噪音问题，引起这种问题的原因主要是轴流式消防排烟风机中的各部件之间的碰撞造成的，我们在安装轴流式消防排烟风机时需要注意调节好叶片之间的距离。

三、当轴流式消防排烟风机突然在使用时停机时，我们要检查一下电源是否出现问题，蚌埠消防排烟风机，如果不是电源的问题，就可能是内部线路出现故障，在使用轴流式消防排烟风机时，注意不要让轴

流式消防排烟风机超负荷运转，我们都知道，HTF-I-6消防排烟风机，机械电气设备要在其工作范围内的工作效率才高。

轴流式3c消防排烟风机的外壳和叶片间缝隙大小应该相同，当机号小于等于10时，间隙应大于等于3.5毫米，当机号大于10时，间隙应大于等于4.5毫米，防止过大或过小引起风机运行不稳定，影响排烟效果。

消防通风设备内外涂层技术应该符合JB/T 6886技术标准，达到在传送280度高温介质时不发生变色、脱落等现象。

3c消防排烟风机的电机部分和可能发生松动的零部件都应该安装紧固，并设置防松动措施，以防止在运转时松动影响工作效率，甚至发生掉落。

电机、传动设备、联动设备等会发生旋转运动的零部件都要加装防护罩，HTF-I-5消防排烟风机，防止杂物进入，阻碍风机工作，失去其应有的消防排烟作用。

消防通风设备的建设必须得到工程所在地消防部分认可。

3c消防排烟风机的一些其它零部件必须符合国家规定的标准。

HTF-I-6消防排烟风机-星创暖通-蚌埠消防排烟风机由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）是从事“排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭总。