

# 锅炉鼓风机选型 兴鼓机械 泰安锅炉鼓风机

产品名称	锅炉鼓风机选型 兴鼓机械 泰安锅炉鼓风机
公司名称	济南兴鼓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公镇
联系电话	13306403099 13306403099

## 产品详情

### 高压罗茨鼓风机安装和维护

- 1.安装地点，须安装于室内不受风雨侵扰之处
- 2.环境温度，通常应在40 以下
- 3.相对湿度，80%以下以下
- 4.输送介质中若中若含有酸、碱等腐蚀性或易ran性气体，锅炉鼓风机选型，需要进行特殊设计，以避免发生危险
- 5.尘埃防护，有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应加装过滤器，并定期清理附在滤网及风机内部尘埃
- 6.通风散热，锅炉鼓风机哪里有卖，选择在通风良好的场所使用，不可在空间小的密闭室或密闭箱中使用
- 7.置放空间，为方便例行维护、修理方便，避免安装过于狭小之地。
- 8.避免振动，安装在无振动场所；如场所振动不可避免，应当采取减震措施

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区，距济南市区40多公里，地理位置优越，交通通讯十分便利。公司XGSR罗茨鼓风机，高压罗茨风机，回转风机，碾环机，罗茨真空泵系列产品，加工过程全部采用数控精密设备生产，噪音低，质量稳定。具有结构合理、体积小、效率高、重量轻、流量大、噪音低、节能，锅炉鼓风机生产厂家，运转平稳、使用寿命长维修方便等特点。

### 故障处理

## 首先问题一关于风量不足处理

转子缝隙大 处理方法用工具调整间隙;

密封漏气 处理方法更换密封装置;

过滤器网眼堵塞 处理方法是更换或者清洗过滤器;

## 其次电机过载的问题解决:

润滑油不行, 这里建议调换优质润滑油;

油环不转或者转动过慢, 这里建议进行修理或者更换;

风机轴电机对中不良, 泰安锅炉鼓风机, 这里建议重新对中;

## 再次密封磨损问题处理:

密封环与轴套同轴度误差大, 解决方法更换磨损的零部件;

轴弯曲或杂物进入密封环, 解决方法清除杂物并且进行轴校正;

转子振动太大或者轴承间隙过大, 解决方法就是更换轴承清除变形影响;

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区, 距济南市区40多公里, 地理位置优越, 交通通讯十分便利。公司XGSR罗茨鼓风机, 高压罗茨风机, 回转风机, 碾环机, 罗茨真空泵系列产品, 加工过程全部采用数控精密设备生产, 噪音低, 质量稳定。具有结构合理、体积小、效率高、重量轻、流量大、噪音低、节能, 运转平稳、使用寿命长维修方便等特点。

## 注意事项

1. 曝气盘和风机要合理配置, 若曝气盘数量远低于风机合理配置曝气盘数量, 则会引起烧电机。
2. 水深也要跟风机合理搭配。
3. 每台风机电机进线装一个缺相过载保护器
4. 风机出气口尽量多接几根63主管。
5. 风机齿轮油和黄油定期加注。

锅炉鼓风机选型-兴鼓机械(在线咨询)-泰安锅炉鼓风机由济南兴鼓机械有限公司提供。济南兴鼓机械有限公司(www.zqfjzz.com)拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司(www.xinggu88.com)还是从事生物质颗粒壁炉, 山东颗粒壁炉厂家, 真火壁炉生产厂家的厂家, 欢迎来电咨询。