

# 客厅防水补漏维修 南昌防水补漏维修 江西易成防水

产品名称	客厅防水补漏维修 南昌防水补漏维修 江西易成防水
公司名称	江西易成防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸中心B区 香江一街07号
联系电话	13767048970

## 产品详情

### 防水补漏措施和解决方案

- 1、卫生间平面渗漏水：迎水面处理：均可以用青龙3号，专业卫生间防水补漏维修，若卫生间有沉箱的，沉箱内漏水，建议在背水面处理；
- 2、若瓷砖缝比较大：基面处理，瓷砖表面需要用钢丝刷打磨，客厅防水补漏维修，缝用填缝剂抹平，涂刷青龙3号；
- 3、开裂引起渗漏，建议更换；
- 4、整个沉箱底部有明显裂缝，需要背水面注浆，然后涂刷砵1号，南昌防水补漏维修，砵2号，再涂刷全能胶，最后恢复原样；
- 5、沉箱细部处理如管紧、地漏口：基面处理，四周打凿至坚实基面，缝隙较大用无纺布浸全能胶，堵塞管紧口，然后涂刷砵1号-砵2号-全能胶；
- 6、门槛渗漏水，门槛与饰面砖之间接缝预留凹槽，并用密封材料嵌填密封。

### 1、阳台地面防水要点

阳台地面的防水，一点要确保地面是有坡度的，把排水口设置在低的一边；第二点则是地面装修时要考虑水平倾斜度，屋面防水补漏维修，保证水能流向排水孔，不能让水对着房间流，要保证阳台和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差，以防止大风大雨的情况下，雨水向室内灌入。

## 2、阳台墙面防水层的高度厚度

一般来说，阳台区域防水涂料的涂刷高度不能低于30厘米，有放置洗衣机的地方则对涂料施工高度的要求更高点。如果是外露阳台，为了强化防水作用，建议做到更高。厚度方面，防水涂料必须刷到验收规范的1.5毫米厚。

卫生间渗漏分主要有五个部位容易渗漏：管根部位、平面阴阳角渗漏水、水平渗漏外侧墙体、侧立面墙渗漏、门槛渗漏、具体表现在以下几个地方：

- 1、管根口、沉箱内管根口、地漏口部位没密封好或者混凝土开裂；
- 2、瓷砖缝开裂渗水；
- 3、马桶与基面连接处密封不到位渗水；
- 4、沉箱内未做二次排水，未做二次排水沉箱则为一个蓄水池；
- 5、沉箱填充时，防水层被破坏、沉箱的二次排水口堵塞；
- 6、地面排水坡度不足，排水不畅或者没有设置排水地漏，导致积水渗漏；
- 7、卫生间墙体没有设置混凝土反坎梁或防水层收头高度不够；

客厅防水补漏维修-南昌防水补漏维修-江西易成防水由江西易成防水工程有限公司提供。江西易成防水工程有限公司（[www.jxycfs.com](http://www.jxycfs.com)）是一家从事“防水工程,保温工程,室内外装饰装修工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“防水工程,保温工程,室内外装饰装修工程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江西易成防水在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！