

# 洛阳紧凑型气缸ACE25X60 B 【浩之东电磁阀】

产品名称	洛阳紧凑型气缸ACE25X60 B 【浩之东电磁阀】
公司名称	河南浩之东贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路14号
联系电话	13683805352

## 产品详情

紧凑型气缸ACE25X60-B常被用在工厂上的控制阀有减压阀、气动式定温阀、电磁阀定温系统、比例式控制阀定温系统、温度控制阀等几种类型。

传统产业界，常用的阀门类有手动阀、气动阀，但在运作效率及节省能源消耗方面，普通阀类在安装成本及效率上都不及电动阀，电动控制阀成为产业界不可缺少的一部分。由于电磁阀凭借其高效节能的优点逐步占领了市场阀类在工业流程。

欢迎有需要的前来河南浩之东贸易有限公司咨询、

【浩之东】紧凑型气缸ACE25X60-B的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作，常见的故障有电磁换向阀不动作，应从以下几方面解决紧凑型气缸ACE25X60-B的故障：

- 1、电磁换向阀接线头松动或线头脱落，电磁换向阀不得电，可紧固线头。
- 2、电磁换向阀线圈烧坏，可拆下电磁换向阀的接线，用万用表测量，如果开路，则电磁换向阀线圈烧坏。原因有线圈受潮，引起绝缘不好而漏磁，造成线圈内电流过大而烧毁，因此要防止雨水进入电磁换向阀。

此外，弹簧过硬，反作用力过大，线圈匝数太少，吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时，可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位，使得阀打开。

欢迎有需要的前来咨询、

【浩之东】制氮机紧凑型气缸ACE25X60-B的故障

- 1、制氮机的控制阀液压缸泄漏故障

方法：手动开关阀门在开启和关闭的观测条件，是否有气体从电磁阀的排气排放。如果气体的排出，缸内泄漏控制使阀的氮不能机开关。

处理方法：与厂家联系，更换备份汽缸。

## 2、电磁氮阀故障：

方法：如机电磁阀和阀门开关的光响应操作没有相应的氮，问题可能是电磁阀或电磁阀连接电路故障。

处理方法：先检查制氮机电路，消除机械故障氮。作为无故障电路和更换电磁阀。

欢迎有需要的前来咨询、 、 、 、 、 、 、 、 、