

绘图仪3c认证流程，绘图仪3c认证检测标准

产品名称	绘图仪3c认证流程，绘图仪3c认证检测标准
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼B栋一单元502检测实验室
联系电话	18138236659 18138236659

产品详情

绘图仪是电脑，计算机打印机印刷用矢量图形，绘图员用笔在纸上画图画。在过去，绘图仪被用于应用程序，例如计算机辅助设计由于它们能够比现代传统打印机更快、更高质量地绘制线条图，而小型桌面绘图仪通常用于商业图形。虽然多年来它们保留了一个制作大型图纸的利基，但现在绘图机已被大量的绘图者所取代。宽格式常规打印机。

哪些图仪需要做3C认证：

- 1、从原理上分类，绘图仪分为笔式、喷墨式、热敏式、静电式、激光式等；从结构上可分为平台式和滚筒式；从颜色上可分为单色和彩色绘图仪。
- 2、平台式绘图仪的工作原理是，在计算机控制下，笔或喷墨头在 X、Y 方向移动，而纸在平面上固定不动。滚筒式绘图仪的工作原理是，笔或喷墨头沿 X 方向移动，纸沿 Y 方向移动。
- 3、笔式绘图仪、喷墨式绘图仪、热敏式绘图仪、静电式绘图仪、激光式绘图仪。

绘图仪3c认证标准是：

GB17625.1-2012

GB4943.1-2011

GB/T9254-2008

绘图仪要获得3c认证，需要满足以下条件：

1.型式试验

2.测试或检查工厂的样品

3.测试或检查从市场上取样的样品

4.评估制造商的质量保证体系

5.对认证产品的后续检查

绘图仪3C认证流程是：认证申请 型式试验 初次工厂检查 认证结果评价与批准
获证后监督。获证后监督（年审）频次：一般均为一年一次，玩具类别为半年一次。