

阻燃木工板直销规格 华岳木业 郯城木工板直销规格

产品名称	阻燃木工板直销规格 华岳木业 郯城木工板直销规格
公司名称	临沂市兰山区华岳木业板材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区郭庄工业园
联系电话	13791554190

产品详情

木工板和胶合板的比较

其实木工板和胶合板在家居装饰和家具制作中，都是比较常见的，我们可以从一下它们的不同之处。

首先来说，木工板一般是由实心软木条芯制成的木制面板，条边对边放置，封闭在硬木单板之间，郯城木工板直销规格，并在高温高压下粘合，当家具制作需要较长的木头时，它是一只很好的选择，因为它更硬一些，不会像胶合板一样弯曲或下垂。

然后来说，胶合板是一种木制面板，防火木工板直销规格，通过堆叠和粘贴硬木单板片材，在高温下压制成片材，常用于为家庭和办公室制作定制家具，除了长度跨度较大的家具，它也用于建筑施工。

木工板的环保性能是怎样的？

使用板材的用户都知道，饰面木工板直销规格，任何的板材都会释放出一些特殊的气体，会对人的身体有一定的伤害，细木工板也一样，所以在选择的时候要注意它的环保性能，可以先将未使用的木工板直销规格堆放在一间小屋内，关闭门窗，待存放一段时间后入室观察。如果无刺鼻子气味，则表明大芯板的有害气体释放量少，也就说明，阻燃木工板直销规格，本产品它的环保性能是很好的，如果板材中游离因子含量超过一定限制的时候，会影响人体健康，所以我们一定要选择环保性能合格的板材。

木工板在各行业中均有不错的使用，但是在制作、使用中仍然有些异常会影响它的使用效果，我们需要提前了解清楚并进行预防才行。

分层现象是木工板的常见异常之一，这是因为没有彻底干燥，或芯板表面杂物不足所致。针孔气泡现象也要了解清楚，这是树脂粘度太高或太低导致的。其次是白角现象，这是造成板层不均匀的原因，板边不在压力或温度上升的速度过快，使内外温差过大。

除了上述常见异常外，有时木工板还会出现弯曲的跷跷板现象，这多是因为经度和纬度方向的芯板和半固化片的冲突所致。

阻燃木工板直销规格-华岳木业-郯城木工板直销规格由临沂市兰山区华岳木业板材厂提供。临沂市兰山区华岳木业板材厂（www.sdlyhybc.com）是从事“马六甲生态板,多层生态板,米粒优质板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱富民。同时本公司（www.sdlyhybc.com）还是从事生态板，多层板，木工板的厂家，欢迎来电咨询。