

无锡市明喆机械厂 无锡印布机厂家 无锡印布机

产品名称	无锡市明喆机械厂 无锡印布机厂家 无锡印布机
公司名称	无锡市明喆机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区前洲工业园区惠和路
联系电话	13861735697

产品详情

全自动椭圆印花机产品的特殊处理

全自动椭圆印花机的一些产品需要进行一些特殊的处理！烘干温度印花后的烘干是烂花工艺的关键，如果烘干不足烂花效果差，甚至会出现搭色和渗化，造成轮廓模糊，而过烘的话会使烂花部分过度炭化发黑，炭化的纤维粘着在涤纶长丝上造成黑斑难以去除，影响着色的色光鲜艳度。在后道处理时对白地织物尚可以轻度氧漂加白解决。但在染色地上则不行。所以，印花机的后烘房温度控制在85—90，根据烘房的落布效果达到烘干又不使烂花处炭化为好，及时调节温度。

复烘工艺为使烂花部分的炭化均匀一致，全自动椭圆印花机兼顾平网印花间隙生产和处理印制疵点停车易造成后烘房烘干程度不一。所以，降低后烘房温度，在轧烘机上进行复烘炭化，以落布的烂棉炭化效果确定车速的快慢，全自动椭圆印花机达到均匀炭化的目的，稳定产品的质量。烂花在105 汽蒸而分散染料要在175—180 焙烘，如采用焙烘工艺则烂花部分会过度炭化造成白度和色泽变暗发黑。为了处理好这对矛盾，我们采用烂花工艺进行试验，发现分散染料的固色也基本能达110 汽蒸6分钟工艺条件为最j。

无锡印布机厂家无锡印布机厂家无锡印布机厂家无锡印布机厂家

?国产全自动印花机如何？

当前国内纺织服装印花业中，全自动机械设备的应用才刚刚起步。目前国内印花企业所用的全自动印花机器分为进口机与国产机两大类。进口机主要以欧美机为主，产品质量和设计都非常先进，上百年的发展史使得其产品发展的十分成熟稳定。然而它的价位较高并且维修服务不方便，从而导致国内印花企业使用的成本变高，所以说国内大多数印花企业并不易接受进口机。

国产全自动印花机则分为两种情况，无锡印布机，一种是以以前以生产包装机械为主的包装类机械厂，研

发出的全自动印花机；还有一种是以前以生产丝印器材与手工台板为主的小型丝印机械厂，无锡印布机厂，模仿生产出的全自动印花机。前者对机械设计与加工制造比较专业，但对印花工艺不甚精通。后者虽然对印花工艺较为熟悉，但是对机械设计以及制造不专业，加工和生产能力也有限，所以目前国产全自动印花机在印花工艺和机械设计这两个方面短期内依旧还不能够完美的结合，无锡印布机公司，还有部分缺陷，从而导致生产的全自动印花机器不适合印花企业的实际需要。所以当前市场强烈呼吁可以研发出一种替代进口质量的、价格合理的，真正实用好用的全自动印花机，从而降低日益增长的用工成本，提高印花产品的品质和档次。

无锡印布机厂家无锡印布机厂家无锡印布机厂家无锡印布机厂家

由于人们对印花特性化需求，印花范畴也趋势于特性化、舒服化印花机由于印花精度高、无需制版、批量灵敏、环保、占空中积小等劣势，越来越受群众的欢送。但是，企业怎样选择符合自己的印花机又成为一个新的困难。本文讨论了选择印花机需求思索的几个要素，盼望可以给各人一些开辟。

印花工艺的选定

数码直喷机基本上不必于间接印花，无锡印布机厂家，热转移印花由于其能同时关于印花实行双面转印，增加人工工夫本钱，转印工艺投资较小，印花的精度高，而直喷工艺普通需求面料上浆、蒸化、水洗等关键，j对投资较大，但是面料实用范畴广，可实用涤纶、尼龙、棉、麻、丝、毛、莫代尔等面料范例。

无锡印布机厂家无锡印布机厂家无锡印布机厂家无锡印布机厂家

无锡市明喆机械厂(图)-无锡印布机厂家-无锡印布机由无锡市明喆机械厂提供。无锡市明喆机械厂（www.wxzmzjxc.com）是从事“烫金机,印布机,印纸机,印刷机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。