

HTF双速高温排烟风机 排烟风机 亚通风机售后服务好

产品名称	HTF双速高温排烟风机 排烟风机 亚通风机售后服务好
公司名称	武城亚通风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城经济开发区
联系电话	13869271067

产品详情

消防排烟风机可以正常起动，但运行一段时间后开关跳闸原因分析：

- 1、进线接触不良或同相位等引起缺相； 立式高温消防排烟通风机
- 2、控制箱附件性能不良，或到风机处线路接触不良；
- 3、运行一段时间后接线处发热断线；双速高温消防排烟通风机
- 4、双速风机电机高低速接线连接错误；中压高温消防排烟风机销售

消防排烟 消防排烟通风优质生产厂家!

消防排烟风机的安装要求：

- (1)必须按图纸所示的位置与尺寸进行安装，排烟风机，为使消防排烟风机gao效率运行，特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸；
- (2)三角带传动的，应使主轴三角带轮与电机三角带轮相对应的槽不得错位，套上胶带后，为使其使用及运行应安装安全罩（用户自制）； 消防排烟风机批发！！
- (3)消防排烟风机的联轴器传动的，风机主轴与电机轴的不同心度，联轴器两端的不平行度均不得超过0.05mm；
- (4)安装消防排烟风机的调节门时，HTF双速高温排烟风机，不要装反，要保证进气方向与叶轮旋转方向

一致。专业生产优质消防排烟风机！！！！

(5)安装后，轴流式消防排烟风机型号，试拨转传动组，需检查是否过紧，或与固定部分碰撞等现象，如果发现不妥之处必须调予以及时整好，确保安全运行。

高温消防排烟风机常见故障之电机电流过大和温升过高原因分析

开车时高温消防排烟风机进、出气管道闸门未开；

高温消防排烟风机电机输入电压低或电源单相断电；

受高温消防排烟风机轴承箱剧烈振动的影响； XGF系列 高温消防排烟风专用风机

高温消防排烟风机主轴转速超过额定值。

武城亚通风机 专业生产优质高温消防排烟风机

HTF双速高温排烟风机-排烟风机-亚通风机售后服务好(查看)由武城亚通风机有限公司提供。武城亚通风机有限公司（www.tongfengkongtiao.cn）是从事“3c消防排烟风机,防爆轴流风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。